STANDARDS AND CERTIFICATES
These products comply with the basic requirements of European Directive 89/686/EEC and EN 166 (2001) standard: “Personal eye-protection”

E.U. certification of these products was issued by the following organisation:
BRITISH STANDARDS INSTITUTION
MAYLANDS AVENUE
HEMEL HEMPSTEAD
HERTS
HP2 4SQ
ENGLAND
OFFICIALLY NOTIFIED BODY: 0086

Warning
1) These products are impact resistant but not unbreakable. Clean and inspect regularly. Pitted or scratched lenses reduce vision. If the product is damaged or the lens is scratched it must be taken out of use and replaced. Do not try to repair the product.
2) The frame, when in contact with the skin, may cause an allergic reaction to susceptible individuals; if this is the case seek medical help.
3) Always make sure that the glasses are suitable for your application. If in doubt consult your safety officer.

STORAGE AND TRANSPORTATION
Keep the product in its package in a dry clean place, out of direct sunlight, heat sources and away from petrol and solvent vapours. Do not store the product at temperatures beyond the range of -5°C to +55°C or at relative humidity exceeding 90 %. This product must be used within 3 years from the date of production (marked on the temple) or within 2 years from first opening the packaging depending which occurs first. Under normal circumstances the product should provide sufficient protection for the period of 6 months; however the service life depends on the conditions of use. If the product is damaged during use, immediately leave the premises and inspect it. The original packaging is suitable for transporting the product within the entire European Union.

CLEANING INSTRUCTIONS
It is recommended to clean the product after each use. Clean at a room temperature with a clean cloth dampened with a mild solution of water and detergent. When cleaning, do not use hot water, petrol, degreasing liquids, organic solvents or abrasive cleaning agents.

FIELDS OF USE
These products provide protection as defined in the technical specification. These products have been designed only for protection against high speed particles of low energy.
Caution:
If protection against high speed particles at extreme temperature (-5°C to +55°C) is required then the selected eye-protector should be marked with the letter T immediately after the impact letter, i.e. FT, BT or AT. If the impact letter is not followed by the letter T then the eye protector may only be used against high speed particles at room temperature.
Limitation :
- Do not use this product for protection against any hazards other than those described in the technical specifications (see below).
- Glasses providing protection against high speed particles, worn over standard ophthalmic spectacles, may transmit impacts, thus creating dangerous conditions for the user.

MARKING
Lens marking :
Scale number (filters only).....2-1.2
Optical class .....1 (the highest optical class)
Symbol for mechanical strength .....FT or BT (Depending on the model)
Symbol for non-adherence of molten metal
and resistance to penetration of hot solids .....9 (Depending on the model)
Symbol for original or replacement
lens (Optional) .....O
In addition the lens marking may include a certification mark to assist correct fitting of laminated lenses. CE
Temple marking :
Identification of the manufacturer /importer: A285681
Field of use.....3, 4, 5, 8 and 9 (Optional)
Number of the standard.....EN 166
Symbol for increased resistance to high speed particles in extreme temperatures .... FT or BT
In addition the frame marking may include a certificate mark. CE

TECHNICAL SPECIFICATION

IDENTIFICATION SYMBOLS FOR MECHANICAL STRENGTH

Symbol	Mechanical strength requirements
	Minimum robustness
S	Increased robustness
F	Low energy impact
B	Medium energy impact
A	High energy impact

If the symbols F, B and A are not identical for both the lenses and the frame then it is the lower symbol of the two which will be decisive for classification of the entire eye protector.

SYMBOL FOR FIELDS OF USE

Symbols	Marking	Description of the field of use
	Basic	Basic use
3	Liquids	Liquid droplets and splashes
4	Large dust particles	Dust with a particle size of >5µm
5	Gas and fine dust particles	Gases, vapours, sprays, smoke and dust with a particle size <5µm
8	Short circuit electric arc	Electrical arc due to a short circuit in electrical equipment
9	Molten metal and hot solids	Splashes of molten metal and penetration of hot solids

When more than one of these figures is shown, then the protective eyewear is suitable for a combination of uses of each of the symbols shown.
Compatibility of marking.

For an eye protector to comply with the field of use symbol 9 both the frame and lenses must be marked together with one of the symbols F, B or A.

3) DESIGNATION, PROPERTIES AND TYPICAL APPLICATIONS

Scale number	2-1.2
Color perception	May be impaired
Typical application	For use with sources which emit predominantly ultraviolet radiation and when glare is not an important factor
Typical sources	Low pressure mercury lamps such as lamps used to stimulate fluorescence or “black lights”

(According to the European Standard EN170)

Importer : A 285681
ARDON PRODUCTION, Tržní ulice, 750 02 Přerov I – Město, Czech republic.

NORMEN UND ZERTIFIKATE
Die Produkte erfüllen die grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 89/686/EEC und der Normen EN 166 (2001): “Persönlicher Augenschutz”

Die EU-Zertifikation für diese Produkte wurde von der folgenden Organisation erteilt:
BRITISH STANDARDS INSTITUTION
MAYLANDS AVENUE
HEMEL HEMPSTEAD
HERTS
HP2 4SQ
ENGLAND
AMTLICH GEMELDETE ORGANISATION: 0086

HINWEISE
1) Die Produkte sind aufprallwiderstandsfähig, jedoch nicht unzerbrechlich. Sie müssen regelmäßig gereinigt und untersucht werden. Dellen oder Kratzer in den Schutzgläsern beeinträchtigen die Sicht. Beschädigte Produkte oder Produkte mit Kratzern in den Schutzgläsern müssen ausgesondert und ersetzt werden. Das Produkt darf nicht repariert werden.
2) Der Rahmen kann bei empfindlichen Personen bei Hautkontakt allergische Reaktionen hervorrufen. In einem solchen Fall muss ärztliche Hilfe aufgesucht werden.
3) Es muss stets sichergestellt werden, dass der Augenschutz für die entsprechende Applikation geeignet ist. Wenden Sie sich bitte bei Unklarheiten in dieser Hinsicht an einen Sicherheitstechniker.

LAGERUNG UND TRANSPORT
Das Produkt ist in der Verpackung an einem trockenen, sauberen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung, direkte Einstrahlung von Heizquellen, Einwirkung von Benzin- oder Lösungsmittelverdunstungen zu lagern. Das Produkt darf nicht bei Temperaturen außerhalb einer Reichweite von -5°C bis +55°C oder bei einer höheren relativen Luftfeuchtigkeit als 90% gelagert werden. Das Produkt darf nur innerhalb der Haltbarkeitsdauer von 3 Jahren ab dem Herstellungsdatum (an den Seiten markiert) oder innerhalb von 2 Jahren nach erster Öffnung der Verpackung - je nachdem, welcher Umstand früher eintritt - verwendet werden. Unter normalen Umständen sollte das Produkt innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten einen genügenden Schutz gewährleisten, die Nutzbarkeitsdauer hängt jedoch von den Bedingungen ab, unter denen das Produkt genutzt wird. Verlassen Sie bei Beschädigung des Produkts während seiner Verwendung sofort den Bereich der Anwendung und untersuchen Sie es. Die Originalverpackung ist innerhalb der gesamten Europäischen Union zum Transport des Produkts geeignet.

ANWEISUNGEN ZUR REINIGUNG
Es wird empfohlen, das Produkt nach jeder Anwendung zu reinigen. Die Reinigung erfolgt bei Zimmertemperatur mit einem sauberen Lappen, der mit einer leichten Reinigungsmittellösung angefeuchtet wurde. Zur Reinigung dürfen kein heißes Wasser, kein Benzin, keine entfettend wirkenden Flüssigkeiten, keine organischen Lösungsmittel sowie keine abrasiven Reinigungsmittel verwendet werden.

VERWENDUNGSZWECK
Die Produkte gewährleisten den in der technischen Spezifikation angeführten Schutz. Sie sind lediglich zum Schutz vor sich mit hoher Geschwindigkeit mit niedriger Energie bewegender Teilchen bestimmt.
Anmerkung :
Ist ein Schutz gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit unter extremen Temperaturen erforderlich (-5°C bis +55°C), sollte ein mit dem Buchstaben T gleich hinter dem für die Aufprallwiderstandsfähigkeit stehenden Buchstaben gekennzeichneter Augenschutz gewählt werden, d.h. FT, BT oder AT. Folgt auf den für die Aufprallwiderstandsfähigkeit stehenden Buchstaben kein T, darf der Augenschutz nur gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit bei Zimmertemperatur verwendet werden.
Einschränkungen :
- Verwenden Sie das Produkt nicht zum Schutz vor anderen Risiken, als den in der technischen Spezifikation angeführten (siehe weiter unten).
- Ein gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit über eine standardmäßige Brille getragener Augenschutz kann Stöße übertragen und so für seinen Träger eine Gefahrenquelle darstellen.

MARKIERUNGEN
Markierung der Schutzgläser :
Schattierungsnummer (nur Filter).....2-1.2
Optische Klasse .....1 (höchste optische Klasse)
Symbol der mechanischen Festigkeit.....FT oder BT (In Abhängigkeit vom Modell)
Symbol für Nicht-Haftfähigkeit an geschmolzene Metalle
und Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von heißen festen Stoffen .....9 (in Abhängigkeit vom Modell)
Symbol für ursprüngliche oder ausgetauschte Schutzgläser (auf Wunsch) .....O
Die Markierung der Schutzgläser kann weiter eine Zertifizierungsmarkierung beinhalten, die beim ordnungsgemäßen Einsetzen beschichteter Brillengläser behilflich ist. CE
Seitenmarkierungen :
Identifikation des Herstellers/Importeurs: A285681
Verwendungsbereich.... ....3, 4, 5, 8 und 9 (auf Wunsch)
Normnummer.....EN 166
Symbol für erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen .... FT oder BT
Die Rahmenmarkierung kann außerdem die Zertifizierungsmarkierung beinhalten. CE

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

1) IDENTIFIKATIONSSYMBOLE FÜR MECHANISCHE FESTIGKEIT

Symbol	Anforderungen der mechanischen Festigkeit
	minimale Widerstandsfähigkeit
S	erhöhte Widerstandsfähigkeit
F	niedriger energetischer Aufprall
B	mittlerer energetischer Aufprall
A	hoher energetischer Aufprall

Bei Nichtübereinstimmung des Symbols F, B und A für Brillengläser und Rahmen ist das niedrigere der beiden Symbole für die Zuordnung zum kompletten Augenschutz entscheidend.

2) SYMBOL FÜR DEN VERWENDUNGSBEREICH

Symbole	Markierung	Beschreibung des Verwendungsbereiches
	grundlegend	grundlegende Verwendung
3	Flüssigkeiten	Tropfen und Versprühung von Flüssigkeiten
4	große Staubteilchen	Staub mit einer Teilchengröße von >5µm
5	Gas und feine Staubteilchen	Gase, Dampf, Spay, Rauch und Staub mit einer Teilchengröße von <5µm.
8	elektrischer Kurzschlusslichtbogen	ein durch Kurzschluss elektrischer Anlagen entstandener elektrischer Lichtbogen
9	geschmolzene Metalle und heiße feste Stoffe	Verspritzen geschmolzener Metalle und Eindringen heißer fester Stoffe

Wurde das Produkt mit mehr als einer dieser Ziffern markiert, ist der Augenschutz für eine kombinierte Verwendung für jede der angeführten Ziffern geeignet. Kompatibilität der Markierungen.

Für einen mit dem Symbol 9 markierten Verwendungsbereich geeigneten Augenschutz, sowohl Rahmen als auch Schutzgläser, werden die Symbole gemeinsam mit einem der Symbole F, B oder A markiert.

3) ZWECK, EIGENSCHAFTEN, TYPISCHER VERWENDUNGSBEREICH

Schattierungsnummer	2-1.2
farbliche Wahrnehmung	kann eingeschränkt sein
typischer Verwendungsbereich	für die Verwendung bei überwiegend ultraviolette Strahlung emittierenden Quellen und in Bereichen, in denen blendende Strahlung keinen wichtigen Faktor darstellt
typische Quellen	Niederdruck-Quecksilberentladungslampen, die bei der Fluoreszenzstimulierung oder bei „schwarzem Licht“ Anwendung finden

(Gemäß der Europäischen Norm EN170)

Importeur : A 285681
ARDON PRODUCTION, Tržní ulice, 750 02 Přerov I – Město, Czech republic.

NORMES ET ATTESTATIONS
Ces produits remplissent les demandes de base de la directive européenne 89/686/CEE et de la norme EN 166 (2001): “protection individuelle de l’œil”

La certification U.E. de ces produits a été émise par l’organisme :
BRITISH STANDARDS INSTITUTION
MAYLANDS AVENUE
HEMEL HEMPSTEAD
HERTS
HP2 4SQ
ENGLAND
ORGANISME OFFICIELLEMENT DÉCLARÉ: 0086

AVERTISSEMENT
1) Ces produits sont résistants aux chocs, mais ne sont pas incassables. Nettoyez-les et contrôlez-les régulièrement. Des lunettes avec des fossettes ou des rayures diminuent la transparence. Si le produit est endommagé ou a des lunettes rayées, il doit être mis à l’écart et remplacé. N’essayez pas de réparer le produit.
2) La monture peut entraîner lors du contact avec l’épiderme une réaction allergique chez les personnes sensibles. Dans ce cas, allez chercher une aide médicale.
3) Assurez-vous toujours que les lunettes sont adaptées à votre application. Si vous n’en êtes pas sûr, prenez conseil avec un technicien de sécurité.

ENTREPOSAGE ET TRANSPORT
Le produit doit être entreposé dans son emballage dans un endroit sec, propre, hors de la lumière directe du soleil, d’une source de température élevée et d’une émanation d’essence et de solvants. N’entreposez pas le produit à des températures hors d’une étendue comprise entre -5°C et +55°C ou à une humidité relative supérieure à 90 %. Ce produit doit être utilisé dans les 3 ans à compter de la date de production (désignée sur les côtés) ou dans les 2 ans à compter de la première ouverture de l’emballage, en fonction de ce qui est fait en premier. Dans des conditions normales, le produit devrait fournir une protection suffisante pendant une durée de 6 mois, néanmoins la durée de vie dépend des conditions d’utilisation. Si le produit s’endommage pendant l’utilisation, quittez immédiatement la pièce et contrôlez-le. L’emballage d’origine est adapté au transport du produit dans le cadre de toute l’Union européenne.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
Un nettoyage est recommandé après chaque utilisation. Procédez au nettoyage à la température ambiante avec un tissu propre, humidifié par une solution d’eau et de savon faiblement concentrée. N’utilisez pas d’eau chaude, d’essence, de liquide de dégraissage, de solvants organiques ou de produit abrasif pour le nettoyage.

UTILISATION DÉTERMINÉE
Ces produits fournissent la protection mentionnée dans les spécifications techniques. Ces produits ne sont destinés qu’à la protection contre les particules se déplaçant à une vitesse élevée et à basse énergie.
Remarque :
Si est réclamée une protection contre des particules à vitesse élevée à des températures extrêmes (-5°C à +55°C), le protecteur d’yeux désigné par la lettre T suivant immédiatement la lettre de résistance au choc, c’est-à-dire FT, BT ou AT, devrait alors être sélectionné. Si la lettre T ne suit pas la lettre de résistance au choc, le protecteur d’yeux ne peut alors être employé que contre des particules à vitesse élevée à température ambiante.
Limitations :
- N’utilisez pas ce produit pour la protection contre d’autres risques que ceux mentionnés dans les spécifications techniques (voir ci-après).
- Les protecteurs d’yeux contre les particules à vitesse élevée portés à travers des lunettes standards peuvent transmettre les chocs et représenter ainsi un danger pour leurs utilisateurs.

DÉSIGNATION
Désignation des lunettes :
Numéro de teinte (filtres uniquement).....2-1.2
Classe optique .....1 (classe optique la plus haute)
Symbole de résistance mécanique .....FT ou BT (dépendant du modèle)
Symbole de non-adhérence au métal fondu et de résistance à la pénétration de substances solides brûlantes .....9 (dépendant du modèle)
Symbole pour les lunettes d’origine ou changées (sur demande) .....O
La désignation des lunettes peut en outre comporter le symbole de certification aidant la fixation exacte des lunettes feuilletées. CE
Désignation des côtés :
Identification du fabricant/importateur: A285681
Domaine d’utilisation.... ....3, 4, 5, 8 et 9 (sur demande)
Numéro de norme.....EN 166
Symbole de résistance accrue contre les particules à vitesse élevée à des températures extrêmes .... FT ou BT
La désignation de la monture peut en outre comporter le symbole de certification. CE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

1) SYMBOLES D’IDENTIFICATION POUR LA RÉSISTANCE MÉCANIQUE

symbole	demandes de résistance mécanique
	résistance minimale
S	résistance accrue
F	choc énergétique bas
B	choc énergétique moyen
A	choc énergétique élevé

Si les symboles F, B et A ne sont pas similaires pour les lunettes et la monture, c’est le plus bas d’entre eux qui est alors décisif pour l’attribution au protecteur d’yeux complet.

2) SYMBOLE POUR LE DOMAINE D’UTILISATION

symboles	désignation	description du domaine d’utilisation
	basique	utilisation basique
3	liquides	gouttes et pulvérisation de liquide
4	grosses particules de poussière	poussière avec des particules d’une taille >5µm
5	gaz et fines particules de poussière	gaz, vapeurs, sprays, fumée et poussière avec des particules d’une taille <5µm
8	arc électrique par court-circuit	arc électrique né par le court-circuit d’une installation électrique
9	métal fondu et substances solides brûlantes	pulvérisation de métal fondu et fuite de substances solides brûlantes

Si plus d’un de ces chiffres sont désignés, le protecteur d’yeux est alors adapté pour la combinaison d’utilisation pour chacun des chiffres indiqués.
Compatibilité de désignation.

Pour un protecteur d’yeux satisfaisant au domaine d’utilisation de symbole 9, s’agissant tant de la monture que des lunettes, les symboles seront désignés ensemble par l’un des symboles F, B ou A.

3) FONCTION, PROPRIÉTÉS ET UTILISATION CARACTÉRISTIQUE

numéro de teinte	2-1.2
perception des couleurs	peut être dégradée
utilisation caractéristique	pour une utilisation avec des sources émettant avant tout des rayons ultraviolets et où le rayonnement éblouissant n’est pas un facteur important
sources caractéristiques	lampes basse pression au mercure utilisées pour l’amorçage de la fluorescence ou „lumière noire”

(Selon la Norme européenne EN170)

Importateur : A 285681
ARDON PRODUCTION, Tržní ulice, 750 02 Přerov I – Město, Czech republic.

NORMY A OSVĚDČENÍ
Tyto výrobky splňují základní požadavky evropské směrnice 89/686/EEC a normy EN 166 2001:
“Osobní prostředky k ochraně očí” Dokladem o posouzení shody výrobků s touto normou je označení CE na výrobku.

E.U. certifikaci těchto výrobků vydala organizace:
BRITISH STANDARDS INSTITUTION
MAYLANDS AVENUE
HEMEL HEMPSTEAD
HERTS
HP2 4SQ
ENGLAND
ČÍSLO NOTIFIKOVANÉ OSOBY: 0086

UPOZORNĚNÍ
1) Tyto výrobky odolávají nárazům, ale nejsou nerozbitné. Pravidelně je čistěte a prohlížejte. Zorníky s dolíčky nebo škrábanci snižují průhlednost. Pokud je výrobek poškozený nebo má poškrábaný zornik, musí se vyřadit a nahradit. Výrobek se nepokoušejte opravovat.
2) Rámeček může při styku s pokožkou způsobit u citlivých jedinců alergickou reakci. V takovém případě vyhledejte lékařskou pomoc.
3) Vždy se ujistěte, že brýle jsou vhodné pro vaši aplikaci. Pokud si nejste tímto jisti, poraďte se s bezpečnostním technikem.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA
Výrobek se musí skladovat v obalu na suchém, čistém místě mimo přímé sluneční světlo, zdroje vysoké teploty a výpary benzínu a rozpouštědel. Výrobek skladujte při teplotách -5°C až +55°C a při relativní vlhkosti do 90 %. Tento výrobek se musí použít do 3 let od data výroby, nebo do 2 let od prvního otevření obalu podle toho, k čemu dojde dříve. Za normálních okolností by měl výrobek poskytovat dostatečnou ochranu po dobu 6 měsíců, nicméně životnost závisí na podmínkách používání. Jestliže se výrobek poškodí během používání, ihned opusťte prostor a prohlédněte ho. Originální obal je vhodný k přepravování výrobku v rámci celé Evropské Unie.

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ
Doporučuje se čištění po každém použití. Čištěte při pokojové teplotě čistou látkou, navlhčenou slabě koncentrovaným roztokem vody a saponátu. K čištění nepoužívejte horkou vodu, benzín, odmašťovací tekutiny, organická rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky.

POUŽITÍ
Tyto výrobky poskytují takovou ochranu, jaká je uvedena v technických specifikacích.Tyto výrobky jsou určeny pouze k ochraně před částicemi pohybujícími se vysokou rychlostí s nízkou energií.
Poznámka :
Vyžaduje-li se ochrana proti částicím s vysokou rychlostí za extrémních teplot (-5°C, +55°C), pak by měl být zvolený chránič očí označen písmenem T hned za písmenem odolnosti proti nárazu, tj. FT,BT nebo AT. Jestliže za písmenem odolnosti proti nárazu nenásleduje písmeno T, pak se může chránič očí použít pouze proti částicím s vysokou rychlostí za pokojové teploty.
Omezení :
- Nepoužívejte tento výrobek na ochranu proti jiným rizikům, než která jsou uvedena v technických specifikacích (viz. níže).
- Chrániče očí proti částicím s vysokou rychlostí nošené přes standardní brýle mohou přenášet nárazy a představovat tak nebezpečí pro jejich uživatele.
- Brýle optické třídy 3 nejsou určeny pro dlouhodobé použití.

ZNAČENÍ
Značení zorníků:
Číslo ochrany (typ filtru - číslo odstínu).....2-1.2
Identifikační značka výrobce A285681
Optická třída .....1 (nejvyšší optická třída)
Symbol mechanické pevnosti.....F, B, A, FT, BT, AT
Symbol pro nepřilnavost k roztavenému kovu
a odolnost proti proniknutí horkých pevných látek .....9 (v závislosti na modelu)
Symbol pro původní nebo vyměněný
zornik (nepovinný údaj) .....O (původní) ▽ (náhradní)
Označení CE

Značení straniček :
Oblast použití.... ....3, 4, 5, 8 a 9 (na přání)
Identifikace výrobce/dovozce: A285681
Číslo normy.....EN 166
Symbol pro zvýšenou odolnost proti částicím s vysokou rychlostí při extrémních teplotách .... FT nebo BT
Označení CE

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1) TYP FILTRU

2	UV filtry
2C-3	UV filtry s dobrým rozlišením barev
4	infračervené filtry
5,6	sluneční filtry

2) ČÍSLO ODSTÍNU

1,2	čirý, žlutý
2,5	bronzový, šedý
3,1	kouřový
bez označení	svařovací

3) IDENTIFIKAČNÍ SYMBOLY PRO MECHANICKOU PEVNOST

symbol	požadavky mechanické pevnosti
	minimální odolnost
S	zvýšená odolnost
F	náraz o nízké energii
B	náraz o střední energii
A	náraz o vysoké energii

Není-li symbol F, B a A shodný pro zorníky a rámeček, pak je pro přiřazení ke kompletnímu chrániči očí rozhodující nižší z nich.

4) SYMBOL PRO OBLAST POUŽITÍ

symboly	označení	popis oblasti použití
	základní	základní použití
3	kapaliny	kapky a rozstřik kapaliny
4	velké částice prachu	prach s částicemi o velikosti >5µm
5	plyn a jemné částice prachu	plyny, páry, spreje, kouř a prach s částicemi o velikosti <5µm
8	zkratový elektrický oblouk	elektrický oblouk vzniklý zkratem elektrického zařízení
9	roztavený kov a horké pevné látky	rozstřik roztaveného kovu a průnik horkých pevných látek

Je-li vyznačena více než jedna z těchto číslic, potom je chránič očí vhodný pro kombinaci použití pro každou z uvedených číslic.
Kompatibilita značení.

Pro chránič očí vyhovující oblasti používání se symbolem 9 musí být jak rámeček tak i zorník společně označeny tímto symbolem a jedním ze symbolů F, B, nebo A.

Dovozce : A 285681
ARDON PRODUCTION, Tržní ulice, 750 02 Přerov I – Město, Czech republic.

NORMY A OSVEDČENIA
Tieto výrobky spĺňajú základné požiadavky európskej smernice 89/686/EEC a normy EN 166 (2001):
“osobná ochrana očí”

EÚ certifikáciu týchto výrobkov vydala organizácia:
BRITISH STANDARDS INSTITUTION
MAYLANDS AVENUE
HEMEL HEMPSTEAD
HERTS
HP2 4SQ
ENGLAND
ÚRADNE OHLÁSENÁ ORGANIZÁCIA: 0086

UPOZORNENIE
1) Tieto výrobky sú odolné voči nárazom, ale nie sú nerozbitné. Pravidelne ich čistite a kontrolujte. Zornice s jamkami alebo so škrabancami znižujú priehľadnosť. Ak je výrobok poškodený alebo má poškriabanú zornicu, musí sa vyradiť a nahradiť. Výrobok sa nepokúšajte opravovať.
2) Rámček môže pri styku s pokožkou u citlivých jedincov spôsobiť alergickú reakciu. V takomto prípade vyhľadajte lekársku pomoc.
3) Vždy sa ubezpečte, či sú okuliare vhodné pre vašu aplikáciu. Ak si tým nie ste istí, poraďte sa s bezpečnostným technikom.

SKLADOVANIE A PREPRAVA
Výrobok sa musí skladovať v obale na suchom, čistom mieste mimo dosahu priameho slnečného svetla, zdrojov vysokej teploty a výparov benzínu a rozpúšťadiel. Výrobok neskladujte pri teplotách mimo rozsahu -5°C až +55°C alebo pri relatívnej vlhkosti vyššej než 90 %. Tento výrobok sa musí použiť do 3 rokov od dátumu výroby (vyznačený po bokoch) alebo do 2 rokov od prvého otvorenia obalu (záleží od situácie, ku ktorej dôjde). Za normálnych okolností by mal výrobok poskytovať dostatočnú ochranu po dobu 6 mesiacov, avšak jeho životnosť závisí od podmienok používania. Ak sa výrobok poškodí počas používania, ihned opustite priestor a prehliadnite ho. Originálny obal je vhodný k preprave výrobku v rámci celej Európskej únie.

POKYNY PRE ČISTENIE
Odporúča sa čistenie po každom použití. Čistite pri izbovej teplote čistou látkou, navlhčenou slabo koncentrovaným roztokom vody a saponátu. Na čistenie nepoužívajte horúcu vodu, benzín, odmasťovacie tekutiny, organické rozpúšťadlá alebo abrazívne čistiace prostriedky.

URČENÉ POUŽITIE
Tieto výrobky poskytujú taký stupeň ochrany, aký je uvedený v technických špecifikáciách. Tieto výrobky sú určené len k ochrane pred časticami pohybujúcimi sa vysokou rýchlosťou s nízkou energiou.
Poznámka :
Ak je žiadúca ochrana proti časticiam s vysokou rýchlosťou v extrémnych teplotách (-5°C až +55°C), potom by mal byť zvolený chránič očí označený písmenom T hneď za písmenom odolnosti proti nárazu, t.j. FT, BT alebo AT. Ak za písmenom odolnosti proti nárazu nenasleduje písmeno T, potom sa môže chránič očí použiť len proti časticiam s vysokou rýchlosťou v rámci izbovej teploty.
Obmedzenie :
- nepoužívajte tento výrobok na ochranu proti iným rizikám, než ktoré sú uvedené v technických špecifikáciách (viď nižšie).
- chrániče očí proti časticiam s vysokou rýchlosťou nasadené na štandardné okuliare môžu prenášať nárazy a tým tak predstavovať nebezpečenstvo pre ich užívateľov.

OZNAČENIE
Označenie zorníc :
Číslo odtieňu (len filtre).....2-1.2
Optická trieda .....1 (najvyššia optická trieda)
Symbol mechanickej pevnosti.....FT alebo BT (v závislosti od modelu)
Symbol pre nepriľnavosť k roztavenému kovu a odolnosť proti preniknutiu horúcich pevných látok .....9 (v závislosti od modelu)
Symbol pre pôvodnú alebo vymenenú
zornicu (na želanie) .....O
Ďalej môže označenie zorníc obsahovať certifikačnú značku, ktorá napomôže správnemu usadeniu vrstvených zorníc CE
Označenie rámčekov (bokov) :
Identifikácia výrobcu/dovozcu: A285681
Oblasť použitia.... ....3, 4, 5, 8 a 9 (na želanie)
Číslo normy.....EN 166
Symbol pre zvýšenú odolnosť proti časticiam s vysokou rýchlosťou pri extrémnych teplotách .... FT alebo BT
Označenie rámčeku môže ďalej obsahovať certifikačnú značku CE

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

1) IDENTIFIKAČNÉ SYMBOLY PRE MECHANICKÚ PEVNOSŤ

symbol	požiadavky mechanickej pevnosti
	minimálna odolnosť
S	zvýšená odolnosť
F	nízky energetický náraz
B	stredný energetický náraz
A	vysoký energetický náraz

Ak sa symbol F, B a A zároveň nezhoduje so zornicami i s rámčekom, potom je pre priradenie ku kompletnému chrániču očí rozhodujúci nižší zo symbolov.

2) SYMBOL PRE OBLASŤ POUŽITIA

symboly	označenie	popis oblasti použitia
	základné	základné použitie
3	kvapaliny	kvapky a rozstreknutie kvapaliny
4	veľké častice prachu	prach s časticami s veľkosťou >5µm
5	plyn a jemné častice prachu	plyny, pary, spreje, dym a prach s časticami s veľkosťou <5µm
8	skratový elektrický oblúk	elektrický oblúk, ktorý vznikol skratom elektrického zariadenia
9	roztavený kov a horúce pevné látky	striekanie roztaveného kovu a prienik horúcich pevných látok

Ak je vyznačená viac než jedna z týchto číslic, potom je chránič očí vhodný pre kombináciu použitia pre každú z uvedených číslic.
Kompatibilita značenia.

Pre chránič očí vyhovujúci oblasti používania so symbolom číslo 9 (tak ako pre rámček tak i pre zornicu) budú označené symboly spoločne jedným zo symbolov F, B, alebo A.

3) URČENIE, VLASTNOSTI A TYPICKÉ POUŽITIE

číslo odtieňu 2-1.2
farebné vnímanie může byť zhoršené
typické použitie pre použitie so zdrojmi emitujúcimi prevažne ultrafialové žiarenie a tam, kde oslnivé žiarenie nie je dôležitým faktorom
typické zdroje nízkotlakové ortuťové výbojky používané k podnieteniu fluorescencie alebo "čierneho svetla"
(Podľa Európskej normy EN170)

Dovozca : A 285681
NORMY I CERTYFIKATY
Te produkty spełniają podstawowe wymagania dyrektywy europejskiej 89/686/EEC oraz normy EN 166 (2001):
"ochrona indywidualna oczu"

Certyfikację UE tych produktów wydała organizacja:
BRITISH STANDARDS INSTITUTION
MAYLANDS AVENUE
HEMEL HEMPSTEAD
HERTS
HP2 4SQ
ENGLAND
Jednostka notyfikowana nr 0086

OSTRZEŻENIE
1) Te produkty są wytrzymałe na uderzenia, ale nie są niezniszczalne. Należy je regularnie czyścić i kontrolować. Dziurawe lub podrapane soczewki ograniczają widoczność. Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu lub ma zadrapania na soczewkach, należy przestać go używać i wymienić na nowy model. Nie można samemu naprawiać produktu.
2) Podczas kontaktu oprawek ze skórą może dojść do reakcji alergicznej u osób nadwrażliwych. W takiej sytuacji należy skontaktować się z lekarzem.
3) Zawsze powinno się upewnić, że okulary są dla użytkownika odpowiednie. Jeśli nie są Państwo pewni, należy poprosić o radę technika bezpieczeństwa pracy.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Produkt należy przechowywać w opakowaniu, w suchym i czystym miejscu poza zasięgiem światła słonecznego, źródeł wysokich temperatur oraz oparów benzyny lub rozpuszczalników. Produkt należy składować w temperaturze nieprzekraczającej zakres od -5°C do +55°C ani przy wilgotności wyższej niż 90%. Z produktu można korzystać wyłącznie w ciągu 3 lat od daty produkcji (podanej na osłonkach bocznych) lub w ciągu dwóch lat od pierwszego otworzenia opakowania, w zależności od tego, która sytuacja nastąpi wcześniej. W normalnych warunkach produkt powinien zapewniać ochronę przez 6 miesięcy, jednak jego trwałość zależy od warunków, w jakich jest używany. Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu podczas jego używania, należy natychmiast opuścić pomieszczenie i obejrzeć okulary. Oryginalne opakowanie nadaje się do transportu na obszarze całej Unii Europejskiej.

JAK CZYŚCIĆ?
Należy czyścić po każdym użyciu. Czyścić w temperaturze pokojowej za pomocą czystej szmatki, lekko namoczonej w stężonym roztworze wody oraz detergentu. Nie używać gorącej wody, benzyny, substancji odtłuszczających, rozpuszczalników organicznych czy też żrących środków czyszczących.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU
Te produkty chronią w sposób, jaki podano w specyfikacjach technicznych. Są przeznaczone wyłącznie do ochrony przed cząstkami poruszającymi się z dużą szybkością i niską energią.
UWAGA :
Jeśli potrzebna jest ochrona przeciwko szybko poruszającym się cząstkami w temperaturach maksymalnych (poza zakresem od -5°C do +55°C), należy skorzystać z okularów ochronnych oznaczonych literą T - tuż po literze oznaczającej odporność na uderzenia, czyli: FT, BT lub AT. Jeśli za literą oznaczającą wytrzymałość nie pojawia się litera T, z ochraniacza można korzystać wyłącznie przeciw cząstkom poruszającym się z dużą szybkością w temperaturze pokojowej.
Ograniczenia :
- Nie używać produktu do ochrony w innych niebezpiecznych sytuacjach, niż te, które podano w specyfikacjach technicznych (viz. poniżej).
- Okulary ochronne, przeciw cząstkom poruszającym się z dużą szybkością, noszone na zwykłych okularach mogą transmitować uderzenia a tym samym stanowić zagrożenie dla ich użytkowników.

ZNAKOWANIE
Znakowanie soczewek:
Numer odcienia (tylko filtry)……..2-1.2
Klasa optyczna ……..1 (najwyższa klasa optyczna)
Symbol odporności mechanicznej ……FT lub BT (w zależności od modelu)
Symbol o nieprzywieraniu do roztopionego metalu
oraz wytrzymałości przeciw przenikaniu gorących substancji stałych ……..9 (w zależności od modelu)
Symbol oryginalnej lub wymienionej
soczewki (na życzenie) ……O
Znakowanie soczewek może również zawierać znak certyfikacji, który pomoże przy identyfikacji soczewek warstwowych. CE
Znakowanie osłonek bocznych:
Identyfikacja producenta/dostawcy: A285681
Zakres zastosowania ....3, 4, 5, 8 i 9 (na życzenie)
Numer normy.....EN 166
Symbol zwiększonej odporności na cząstki poruszające się z dużą prędkością w temperaturach ekstremalnych … ..... FT lub BT
Znakowanie oprawek może również zawierać znak certyfikacji. CE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1) SYMBOLE IDENTYFIKACYJNE OZNACZAJĄCE ODPORNOŚĆ MECHANICZNĄ

symbol wymagania odporności mechanicznej
minimalna odporność na uderzenia
S podwyższona odporność na uderzenia
F uderzenie o niskiej energii
B uderzenie o średniej energii
A uderzenie o wysokiej energii

Jeśli symbole F, B i A nie zgadzają się w przypadku soczewek i oprawek, jako znakowanie kompletnego modelu uważa się symbol oznaczający mniejsze wartości.

2) SYMBOLE ZASTOSOWAŃ

symbole	oznaczenie	opis zastosowań
	podstawowe	zastosowanie podstawowe
3	płyny	krople i rozpryśnięcie się płynu
4	duże cząsteczki kurzu	kurz z cząsteczkami o wielkości >5µm
5	gaz i małe cząsteczki kurzu	gazy, opary, spreje, dym i kurz z cząsteczkami o wielkości <5µm
8	łuk elektryczny na skutek spięcia	łuk elektryczny powstały na skutek spięcia w urządzeniu elektrycznym
9	stopiony metal i gorące substancje stałe	rozpryśnięcie się stopionego metalu i przeniknięcie gorących substancji stałych

Jeśli znakowanie zawiera więcej niż jedną z podanych cyfr, oznacza to, że okularów ochronnych można używać we wszystkich sytuacjach oznaczonych poszczególnymi symbolami. Kompatybilność oznaczeń.

W przypadku okularów ochronnych, spełniających wymagania sytuacji z symbolem 9, oprawki i soczewki będą posiadać takie same oznaczenie - jeden z symboli: F, B, A.

3) PRZEZNACZENIE, CHARAKTERYSTYKA, PODSTAWOWE ZASTOSOWANIE

numer odcienia 2-1.2
widzialność kolorów może ulec pogorszeniu
zwykłe użytkowanie wykorzystanie w przypadku źródeł emitujących głównie promieniowanie ultrafioletowe oraz w sytuacji, kiedy emitowane promieniowanie jest ważnym faktorem
źródła zwykłe niskociśnieniowe lampy rtęciowe wykorzystywane do powstania fluorescencji lub tzw. światła czarnego
(W zgodzie z normą europejską EN170)

Dostawca: A 285681
ARDON PRODUCTION, Tržní ulice, 750 02 Přerov I – Město, Czech republic.

SZABVÁNYOK ÉS TANÚSÍTVÁNYOK
Ezek a termékek megfelelnek a 89/686/EEC európai irányelv és az EN 166 (2001) számú szabvány követelményeinek:
"személyi szemvédelem"

A termékek E.U. tanúsítványait kiadó szervezet:
BRITISH STANDARDS INSTITUTION
MAYLANDS AVENUE
HEMEL HEMPSTEAD
HERTS
HP2 4SQ
ENGLAND
HIVATALOSAN BEJEGYZETT SZERVEZET 0086

FIGYELMEZTETÉS
1) Ezek a termékek ütésállók, de nem törhetetlenek. Rendszeresen tisztítsa és ellenőrizze. A gödröcskés vagy megkarcolt látólemez csökkenti a látás minőségét. Amennyiben a termék sérült, vagy a látólemez össze van karcolva, ki kell cserélni. A terméket ne próbálja javítani.
2) Érzékeny személyek esetében a keret és a bőr érintkezése allergiás reakciót válthat ki. Ilyen esetben keresse fel az orvost.
3) Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a szemüveg alkalmazása az ön esetében megfelelő. Amennyiben nem biztos ebben, kérjen tanácsot a munkabiztonsági szakembertől.

RAKTÁROZÁS ÉS SZÁLLÍTÁS
A terméket becsomagolva, száraz, tiszta helyen, közvetlen napfénytől, hőforrástól és benzin valamint oldószerek kipárolgásaitól védve kell raktározni. A termékeket ne raktározzák a -5°C és +55°C hőmérsékletet és 90% relatív légnedvességet meghaladó körülmények között. A terméket a gyártás dátumától (az oldalsó részen feltüntetve) számított 3 éven, vagy a csomagolás első esetbeli megbontásától számított 2 éven belül kell felhasználni, attól függően, mi történt korábban. Normális körülmények között a termék 6 hónapig elégséges védelmet kell hogy nyújtson, élettartama azonban az alkalmazás feltételeitől függ. Amennyiben a termék használat közben megsérül, azonnal hagyja el a helyiséget és vizsgálja meg a terméket. Az eredeti csomagolás alkalmas a termék szállítására, egész Európa területén.

TISZTÍTÁSI ÚTASÍTÁSOK
Minden használat után ajánljuk a szemüveget megtisztítani. A tisztítást szobahőmérsékleten, tiszta, víz és tisztítószer gyenge oldatába mártott anyaggal javasoljuk elvégezni. Tisztításra ne használjanak forró vizet, benzint, zsírtalanító folyadékokat, szerves oldószereket vagy abraziv tisztítószereket.

RENDELTETÉS
Ezek a termékek olyan védelmet nyújtanak, amilyen a műszaki leírásban van megadva. Ezek a termékek csak a magas sebességű és alacsony energiájú részecskék elleni védelemre szolgálnak.
Megjegyzés:
Amennyiben magas sebességgel mozgó részecskék elleni védelemre extrém hőmérséklet mellet (-5°C és +55°C között) van szükség, az ütődés elleni ellenálló képesség betűje után feltüntetett T betűvel jelölt szemvédőt kell választani. a jelölés tehát FT, BT vagy AT. Amennyiben az ütődés elleni ellenálló képesség jele után nem következik T betű, a szemvédőt nagy sebességű részecskék elleni védelemre csak szoba-hőmérsékleten lehet használni.
Korlátozások:
- Ezt a terméket ne használja a műszaki leírásban felsorolt veszélyektől eltérő esetekben (lásd lentebb).
- A látásjavító szemüveggel együtt viselt, magas sebességű részecskék ellen védő szemvédők átvihetik az ütődést, aminek következében használója számára veszélyt jelenthetnek.

JELÖLÉS
A látófelület jelölése :
A Szín száma (csak szűrők).....2-1.2
Optikai osztály.....1(legmagasabb osztály)
Mechanikus szilárdság szimbóluma .....FT vagy BT(a modell függvényében)
A felhevült fémhez nem tapadás szimbóluma
és a forró szilárd részecskék át nem eresztésének szimbóluma .....9 (a modell függvényében)
Az eredeti vagy lecserélt
látófelület szimbóluma (kérésre) .....O

A látófelületek jelölése tartalmazhatja továbbá a tanúsítvány jelét, amely a rétegezett látófelületek helyes beültetésében segít. CE
A szemüveg oldalrészének jelölése:
A gyártó/importőr azonosítása: A285681
A felhasználási területek .... 3, 4, 5, 8 és 9 (kérésre).
A szabvány száma.....EN 166.
A rendkívül magas hőmérséklet mellett nagy sebességgel mozgó részecskék elleni növelt ellenálló képesség szimbóluma .... FT vagy BT
A keretek jelölése tartalmazhatja továbbá a tanúsítvány jelét. CE

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

1) A MECHANIKUS SZILÁRDSÁG AZONOSÍTÓ SZIMBÓLUMAI

szimbólum mechanikus szilárdsági követelmények
minimális ellenálló képesség
S növelt ellenálló képesség
F alacsony szintű energetikai ütődés
B közepes energetikai ütődés
A magas szintű energetikai ütődés

Amennyiben az F, B és A jelölés a látófelületen és a kereten nem azonos, akkor a szem komplett védelméhez való besorolás szempontjából az alacsonyabb jelölés a meghatározó.

2) A FELHASZNÁLÁSI TERÜLET SZIMBÓLUMA

szimbólumok	jelölés	a felhasználási terület leírása
	alap	alap felhasználás
3	folyadékok	cseppek és a folyadék szórása
4	nagy porrészecskék	a 5µm nagyobb szemcséket tartalmazó por
5	gáz és a por finom részecskéi	gázok, gőzök, sprayek, füst és az <5µm részecskéket tartalmazó por
8	rövidzárlati áram	az elektromos berendezés zárlata következtében létrejött áram
9	megolvasztott fém és forró szilárd anyagok	a megolvasztott fém fröcskölése és a forró szilárd anyagok áthatolása

Amennyiben ezek közül a számok közül egynél több van megjelölve, akkor a védőszemüveg a megjelölt számok kombinációja esetében is alkalmazható.
A jelölés kompatibilitása.

A 9. szimbólummal jelölt területre alkalmas védőszemüveg, úgy a keret mint a látófelület, az F, B vagy A szimbólumok valamelyikével, egységesen lesz jelölve.

3) RENDELTETÉS, TULAJDONSÁGOK ÉS TIPIKUS ALKALMAZÁSOK

a Szín száma 2-1.2
Szín érzékelés rosszabb lehet
tipikus felhasználás a leginkább ultra lila fényt kibocsájtó forrásokhoz és ott, ahol a vakító fény nem meghatározó tényező
tipikus források a fluoreszcenciát serkentő alacsony nyomású higanylámpák, vagy "fekete fény"
(Az EN170 európai szabvány szerint)

Exportőr: A 285681
ARDON PRODUCTION, Tržní ulice, 750 02 Přerov I – Město, Czech republic.

NORME ŞI CERTIFICATE
Aceste produse îndeplinesc principalele exigenţe ale Directivei europene 89/686/EEC şi ale normei EN 166 (2001):
"protecţia personală a ochilor"

Certificarea U.E. a acestor produse a fost emisă de organizaţia:
BRITISH STANDARDS INSTITUTION
MAYLANDS AVENUE
HEMEL HEMPSTEAD
HERTS
HP2 4SQ
ENGLAND
ORGANIZAŢIE DECLARATĂ OFICIAL: 0086

AVERTIZARE
1) Aceste produse rezistă la şoc, nu sunt însă indestructibile. Curăţaţi-le şi verificaţi-le cu regularitate. Vizoarele cu gropiţe sau zgârieturi reduc transparenţa. În cazul în care produsul este deteriorat sau prezintă vizor zgâriat, trebuie să fie eliminat şi înlocuit. Nu încercaţi să reparaţi produsul.
2) La persoane sensibile, rama poate produce la contactul cu pielea, reacţii alergice. În astfel de cazuri apelaţi la asistenţa medicului.
3) Convingeţi-vă întotdeauna că ochelarii sunt adecvaţi scopului dumneavoastră. Dacă însă nu sunteţi siguri, consultaţi tehnicianul de protecţie a muncii.

DEPOZITARE ŞI TRANSPORT
Produsul trebuie depozitat în ambalaj la loc uscat şi curat, protejat de lumina directă a soarelui, de surse de temperatură înaltă, vapori de benzină şi diluanţi.
Nu depozitaţi produsul la temperaturi în limitele valorilor -5°C - +55°C sau la o umiditate relativă superioară valorii de 90 %. Acest produs trebuie utilizat în curs de 3 ani de la data fabricaţiei (marcată pe braţe) sau în timp de 2 ani de la prima despachetare a ambalajului, depinde de ceea ce se întâmplă mai întâi. În condiţii normale, produsul ar trebui să ofere protecţia necesară pe o perioadă de 6 luni, totuşi, fiabilitatea produsului depinde de condiţiile de utilizare. În cazul în care produsul se va deteriora în timpul utilizării, părăsiţi imediat spaţiul şi verificaţi-l. Ambalajul original este adecvat transportării produsului pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE
Se recomandă curăţarea după fiecare folosire. Curăţaţi la temperatura camerei cu un material curat, muiat într-o soluţie de concentraţie redusă de apă şi saponat. Pentru a curăţa produsul nu utilizaţi apă fierbinte, benzină, lichide degresante sau detergenţi abrazivi.

UTILIZARE CONFORM DESTINAŢIEI
Aceste produse oferă protecţia care este cuprinsă în specificaţia tehnică. Aceste produse sunt destinate numai protecţiei ochilor împotriva particulelor în deplasare cu viteză mare şi energie redusă.
Notă:
În cazul în care se solicită protecţia împotriva particulelor cu viteză mare şi în mediu cu temperaturi extreme (-5°C - +55°C), trebuie aleasă protecţia ochilor marcată cu litera T, imediat după litera care marchează rezistenţa la şoc, adică FT, BT sau AT. Dacă după litera care marchează rezistenţa la şoc nu urmează litera T, atunci protecţia ochilor poate fi folosită numai împotriva particulelor cu viteză mare la temperatura camerei.
Restricţii :
- Nu utilizaţi acest produs drept protecţie împotriva altor riscuri decât celor cuprinse în specificaţia tehnică (vezi mai jos).
- Protecţia ochilor împotriva particulelor cu viteză mare de deplasare purtată peste ochelarii standard poate transmite şocurile, reprezentând astfel pentru utilizatori un real pericol.

MARCARE
Marcarea vizorului:
Cifra nuanţei (numai filtre)……..2-1.2
Categorie optică ……..1 (categoria optică cea mai înaltă)
Simbol pentru rezistenţă mecanică ……FT sau BT (în funcţie de model)
Simbol pentru neaderenţă la metale incandescente
şi rezistenţă împotriva penetrării substanţelor solide fierbinţi ……..9 (în funcţie de model)
Simbol pentru vizor original
sau înlocuit (la cerere) ……O
Marcarea vizorului mai poate conţine marca de certificare care poate veni în ajutorul unei aplicări corecte a vizoarelor stratificate. CE
Marcarea braţelor:
Identificarea producătorului/importatorului: A285681
Domeniu de utilizare..... ....3, 4, 5, 8 şi 9 (la cerere)
Norma nr. .....EN 166
Simbol pentru rezistenţă majoră împotriva particulelor cu viteză mare în condiţii de temperaturi extreme .... FT sau BT
Marcarea ramei mai poate conţine marca de certificare. CE

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ

1) SIMBOLURI DE IDENTIFICARE A REZISTENŢEI MECANICE

simbol exigenţe de rezistenţă mecanică
rezistenţă minimă
S rezistenţă sporită
F şoc cu energie redusă
B şoc cu energie medie
A şoc cu energie mare

Dacă simbolul F, B şi A nu este identic pentru vizor şi ramă, simbolul cu caracter decisiv pentru clasificarea protecţiei totale a ochilor îl constituie acela cu valoare minimă.

2) SIMBOL PENTRU DOMENIU DE UZILIZARE

simboluri	marcare	descrierea domeniului de utilizare
	de bază	utilizare generală
3	lichide	picături şi lichid împroşcat
4	particule mari de praf	praf cu particule de dimensiuni >5µm
5	gaze şi particule fine de praf	gaze, vapori, spreiuri, fum şi praf cu particule de dimensiuni <5µm
8	arc electric de scurtcircuit	arc electric datorat unui scurtcircuit al instalaţiei electrice
9	metal topit şi substanţe solide fierbinţi	împroşcarea metalului topit şi penetrarea substanţelor solide fierbinţi

În cazul în care sunt marcate mai multe litere, atunci protecţia ochilor este adecvată pentru o utilizare combinată a literelor marcării.
Compatibilitate a marcării.

Pentru protecţiile ochilor adecvate domeniilor de utilizare marcate cu simbolul 9, ramă şi vizor, simbolurile vor fi marcate împreună cu unul din simbolurile F, B, sau A.

3) DESTINAŢIE, CALITĂŢI ŞI UTILIZARE TIPICĂ

număr nuanţă 2-1.2
perceperea culorilor poate fi redusă
utilizare tipică cu surse a căror pondere de emitere este mai ales radiaţia ultravioletă şi acolo unde radiaţia orbitoare nu reprezintă un factor important
surse tipice ampă cu vapori de mercur de joasă presiune utilizate pentru stimularea fluorescenţei sau a „luminii negre"
(Conform Normei europene EN170)

Importator : A 285681
ARDON PRODUCTION, Tržní ulice, 750 02 Přerov I – Město, Czech republic.

PAP