

VÝZNAM ZNAČEK Z PŘÍBALOVÉHO LETÁKU:



omyvatelná – lehké zašpinění lze odstranit vlhkou houbou



vysoce omyvatelná – znečištění (kromě olejů, tuků apod.) lze odstranit slabým roztokem mýdla a houbou



odolná proti drhnutí – ve vodě rozpustné nečistoty lze odstranit slabým roztokem mýdla, saponátem a houbou nebo měkkým kartáčem



dobrá stálobarevnost na světle



přímé sesazení vzoru – stejné vzory se lepí ve stejné výšce vedle sebe



převrácené lepení – každý druhý pás převrátit o 180° (= položit vzhůru nohama)



odstranitelná beze zbytku – tapetu lze při renovaci za sucha stáhnout, aniž by zanechala zbytky



duplexová ražená tapeta – vysoce hodnotná tapeta s raženým vzorem ze dvou na sebe kaširovaných papírových vrstev (ražení zůstane při tapetování zachováno)



odstranitelná vrchní vrstva – vrchní vrstvu tapety lze za sucha stáhnout, spodní zůstane na stěně jako makulatura



přesazení vzoru – vzor na dalším pásu vždy o polovinu přesunout



obtížně zápalné

NÁVOD KE ZPRACOVÁNÍ TAPET

Před zpracováním: Na příbalovém letáku je uvedeno číslo šarže (např. 7A). Na jednu stěnu lepte prosím jen tapety se stejným číslem šarže, aby se nevyskytly barevné odchylky. Pokud je za tímto číslem uvedena značka II, lepi se každý následující pruh v opačném směru než předcházející. Dbejte na uvedenou délku vzoru, tzv. raport. Pokud není délka vzoru uvedena, ale je v raportu poznámka „ansatzfrei“, lepi se tapeta bez sesazování vzoru.

Správný podklad: Musí být čistý, suchý, pevný, rovný a lehce savý. Staré tapety a nedržící nátěry je třeba odstranit, nerovnosti vyrovnat. **U tapet s označením Vlies dbejte na jednobarevný pokud možno světlý podklad, plochy s různým odstínem by mohly prosvítat.**

Lepidlo: Použijte prosím značkové lepidlo a dbejte na dodržení návodu na jeho použití. Vždy podle podkladu přimíchejte 10 až 15 % disperzního lepidla. **DOPORUČUJEME LEPIDLO METYLAN OD FIRMY HENKEL.**

Nanášení lepidla: Pruhy tapet vyrolujte vždy ve stejném směru a ustříhnete. Naneste lepidlo sytý a rovnoměrně, i na hrany. Oba konce pruhu volně přeložte a pruh lehce, bez zlomení srolujte. Nechte 5 - 10 minut měknout. Dbejte na stejnou dobu měkčení u všech pruhů.

Lepení: Tapetovacím kartáčem nebo gumovým válečkem vytlačte bubliny a přitlačte pruh na stěnu. Pruhy lepte čistě k sobě a doraz, aby nevznikli přesahy. Spoje se mohou případně ještě opatrně přitlačit válečkem na spoje. Při lepení problematických ploch (např. okenních výklenků nebo rohů) se doporučuje dvojitý řez, příp. ještě dodatečně nanést disperzní lepidlo. Případné skvrny od lepidla ihned odstraňte čistou vodou, v žádném případě nedrhnete. Během schnutí dbejte na konstantní prostorovou teplotu.

Kontrola: Po zpracování tří pruhů zkontrolujte prosím případné nedostatky kvality. U mnoha vzorů slouží jako předloha příroda, se záměrnými nepravidelnostmi a stíny. Tyto efekty dávají mnohým tapetám osobitost a nejsou podnětem k reklamacím. Výrobce v žádném případě nepřebírá náklady na zpracování více jak tří pruhů. Příbalové letáky a vzorky prosím uschovejte.

Přejeme Vám hodně zdaru a radosti z Vašich nových tapet!

UPOZORNĚNÍ: Tapety s označením „VLIES“ nebo „STABILIT“ lze lepit za sucha, tzn. lepidlo se nanese na stěnu, na ni se přiloží suchá tapeta a přitlačí.

Dodává: AS ROVI s.r.o.,
Hálkova 1598, 539 01 Hlinsko



Metylan