

## Säkerhetsinstruktioner

**VARNING** Läs alla säkerhetsanvisningar och alla instruktioner. Om inte varningarna och instruktionerna följs kan det leda till elstöt, brand och/eller allvarlig personskada. **Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens.**

### Användning av batterier

- **Var försiktig!** Risk för explosion om batterierna inte sätts i på rätt sätt. Byt endast till batterier av samma typ. Kontrollera polariteten nogga.
- Utsätt inte batterierna (batteripacken eller isatta batterier) för hög värme från solljus, eld, etc. Skydda mot mekaniska stötar.

Håll dem torra och rena. Håll batterierna utom räckhåll för barn.

- Öppna inte, ta inte isär, skär inte upp och kortslut inte batterier. Använd inte gamla och nya batterier tillsammans.
- Förtär inte batteriet, risk för kemikaliebrännskador. Den här produkten innehåller ett knappcells-batteri som kan orsaka allvarliga inre bränder och leda till dödsfall om man sväljer det.
- Läs säkerhetsföreskrifterna och andra instruktioner på batteriet och dess förpackning.
- Ta ur batterier som läcker och rengör batterifacket nogga. Undvik kontakt med ögon och hud.
- Om batterifacket inte stängs ordentligt ska produkten inte användas mer och hållas utom räckhåll för barn.
- Om du tror att batterier kan ha

svalts eller placerat inuti någon del av kroppen ska läkare genast uppsökas.

### Avsedd användning

Den här enheten är konstruerad för mätning av fuktnivåer i trä, betong, tegel och andra material. Instrumentet är inte avsett för kommersiellt bruk. All annan användning eller modifiering av verktyget är att beakta som felaktig användning och gör alla garantianspråk ogiltiga.

## Produktöversikt

- 1 Skyddshatt
- 2 Mätstift
- 3 Fuktdiikator
- 4 Display
- 5 Temperaturdisplay
- 6 Strömbrytare och låsknapp
- 7 Batterifack
- 8 Återställningsknapp
- 9 Material, väljare för C° och F°
- 10 Låssymbol
- 11 Batteriindikator
- 12 Materialnummer

Om några delar är skadade ska du kontakta din HORNACHBUTIK.

## Leveransomfång

1x minifuktmätare  
2x 3 V-batterier, typ CR2032

## Symboler

Läs bruksanvisningen nogga och spara den för framtida bruk.

## Före första användningen

Ta av skyddsfilm från instrumentdisplayen och sätt i de två batterierna som medföljer (se bild A.).

## Isättning av batterier

Om symbolen **11** visas på displayen måste batterierna bytas. Skruva av locket till batterifacket (se bild A.), ta ut de gamla batterierna och sätt i nya. Kontrollera att den plana plussidan (+) är riktad uppåt. Stäng locket igen.

**OBS!** De uppmätta värdena kommer att vara fel eller inexakta vid låg batterinivå.

## Använda produkten

1. Tryck in och håll knappen intryckt **6**.
2. Tryck in och håll knappen **9** intryckt för att växla från C° till F°.
3. Tryck på knapp **9** för att välja materialnummer (se tabellerna).
4. Ta av skyddslocket **1**.
5. Tryck båda mätstiften **2** mot materialet du vill mäta. Efter 1–2 sekunder visas resultatet.
6. Tryck på knappen **6** för att frysa resultatet på displayen **4**.
7. Tryck en gång till på knapp **6** för en ny mätning och för att låsa upp.
8. Produkten stängs av automatiskt efter 60 sekunder utan aktivitet.

## Återställningsknapp

Om displayen inte visar "0.0%" när instrumentet har startats måste det kalibreras. Tryck försiktigt på återställningsknappen **8** med ett smalt verktyg.

## Avfallshantering

Den **överkryssade soptunnan** innebär att elektronisk och elektrisk utrustning (WEEE) ska avfallshanteras separat. Elektrisk och elektronisk utrustning kan innehålla farliga och skadliga ämnen. Dessa verktyg måste lämnas till miljöstation för återvinning av elektronik- och elskrot och får **inte** slängas i osorterat kommunalt avfall. Genom att göra detta hjälper du till att bevara resurserna och skydda miljön. Kontakta din återförsäljare eller lokala myndigheter för mer information.

Låt inte barn leka med plastpåsar eller annat förpackningsmaterial eftersom kvävningsfara och fara för andra skador föreligger. Förvara allt sådant material på säker plats eller lämna till miljövänlig återvinning.

Uttjänta batterier måste omhändertas korrekt. Hos batteriförsäljare och på miljöstationer finns särskilda behållare för insamling av batterier.

## Tekniska data

Märkspänning	6 V, 2x 3 V
Batterityp	CR2032
Drifttemperatur	0–40 °C
Upplösning för temperatur	1° C
Upplösning för trä	0,1 %
Temperaturnoggrannhet	+/- 1 %
Fuktighetsnoggrannhet:	
Byggmaterial under 1,4 %:	+/- 0,1 %
över 1,4 %:	+/- 0,2 %
Trämateriäl under 30 %:	+/- 2 %
över 30 %:	+/- 4 %

**Försiktig!** Mätstiften är vassa ock kan orsaka märken eller skador.

Nr	Material	Mätintervall	Referensvärden (vikt-%)		
			Torr	Gränsvärde	För fuktig
1	Träbaserat material	6-44 %	< 12 %	12-15 %	> 15 %
2	Bruk, betong	0,2-2,0 %	< 0,6 %	0,6-1,8 %	> 1,8 %
3	Anhydrid	0,5-4,1 %	< 0,5 %	0,5-1 %	> 1 %
4	Cementbruk	0,8-5,1 %	< 2 %	2-5 %	> 5 %
5	Kalkbruk	0,4-3,7 %	< 2 %	2-3,5 %	> 3,5 %
6	Tegel	0,1-8,5 %	< 1 %	1-3 %	> 3 %

Träfukt ungefärliga värden för ved		
✓ 6-15	perfekt för uppvärmning – högt uppvärmningsvärde	
✓ 16-20	begränsad uppvärmning – lågt uppvärmningsvärde	
✗ 21-44	ej lämplig för uppvärmning – måste torka ytterligare	

**Pattfield**  
ERGO TOOLS



6766141

**SV** Översättning av originalbruksanvisningen

**CZ** Překlad originálního návodu k použití

**SK** Preklad pôvodného návodu na použitie

**RO** Traducere a instructiunilor originale

Manufactured for  
**HORNACH Baumarkt AG**  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim / Germany



6766141\_2018/06\_V1.1\_B



A.



## Bezpečnostní pokyny

**VAROVÁNÍ** Přečtete si všechna bezpečnostní varování a všechny pokyny. Pokud se nebudete řídit varováními a pokyny, může to znamenat úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění. **Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí referenci.**

### Používání akumulátorů

- **POZOR!** Při nesprávné výměně akumulátorů hrozí nebezpečí výbuchu. Akumulátory vždy vyměňujte za akumulátory stejného typu. Věnujte pozornost správné polaritě.
- Akumulátory (bloky akumulátorů nebo vložené akumulátory) nesmí být vystavovány nadměrnému

teplu působením slunečního záření, ohně apod. Chraňte je před mechanickými rázy. Skladujte je na suchém a čistém místě. Uložte je mimo dohled a dosah dětí.

- Akumulátory neotevírejte, nede-montujte, neprořezávejte ani nezkratujte. Nekombinujte staré a nové akumulátory.
- Zabraňte požití akumulátorů, nebezpečí chemických popálenin. Tento výrobek obsahuje knoflíkovy/článekový akumulátor, který může způsobit těžké vnitřní popáleniny a vést k usmrcení při požití.
- Respektujte bezpečnostní a další pokyny na akumulátorech a na jejich obalu.
- Jestliže akumulátory vytékají, vyjměte je a důkladně vyčistěte přihrádku akumulátoru. Zabraňte zasažení očí a kůže.
- Pokud přihrádku na baterii nelze

bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat a udržujte jej mimo dosah dětí.

- Máte-li podezření na spojknutí akumulátoru nebo jeho umístění v jakékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

### Účel použití

Toto zařízení je určeno pro měření hladiny vlhkosti u dřeva, betonu, cihly a jiných materiálů. Zařízení není určeno ke komerčnímu používání. Jakékoliv jiné použití nebo úpravy nářadí jsou považovány za použití v rozporu s určením a nárok na záruku tím zaniká.

## Likvidace

Logo **škrtnuté popelnice na kolečkách** vyžaduje samostatný sběr odpadního elektrického a elektronického zařízení (OEEZ). Takové zařízení může obsahovat nebezpečné a škodlivé látky. Toto nářadí musí být vráceno na určeném sběrném místě k recyklaci OEEZ a **nesmí** být likvidováno spolu s netříděným komunálním odpadem. Dodržení této zásady pomáhá šetřit zdroje a chránit životní prostředí. Více informací si můžete vyžádat od místních úřadů.

Děti si nesmí hrát s plastovými sáčky a obalovým materiálem, protože hrozí možný úraz nebo nebezpečí zadušení. Tento materiál bezpečně uložte nebo ho ekologicky zlikvidujte.

Použité akumulátory musí být řádně zlikvidovány. Obchody prodávající baterie a městská sběrná místa nabízejí speciální sběrné kontejnery k likvidaci baterií.

## Technické údaje

Jmenovité napětí	6 V, 2x 3 V
Typ akumulátoru	CR2032
Provozní teplota	0 - 40 °C
Rozlišení pro teplotu	1° C
Rozlišení pro dřevo	0,1 %
Přesnost teploty	+/- 1 %
Přesnost vlhkosti:	
Stavební materiál pod 1,4 %:	+/- 0,1 %
nad 1,4 %:	+/- 0,2 %
Dřevěný materiál pod 30 %:	+/- 2 %
nad 30%:	+/- 4 %

**Pozor!** Měřicí kolíky jsou ostré a mohou způsobit promáčknutí nebo poškození.

Č.	Materiál	Měření rozsah	Referenční hodnoty (% hmotnostních)		
			suchý	hraniční	Příliš vlhký
1	Materiál na bázi dřeva	6-44 %	< 12 %	12-15 %	> 15 %
2	malta, beton	0,2-2,0 %	< 0,6 %	0,6-1,8 %	> 1,8 %
3	Anhydrid	0,5-4,1 %	< 0,5 %	0,5-1 %	> 1 %
4	Cementová malta	0,8-5,1 %	< 2 %	2-5 %	> 5 %
5	Vápenná malta	0,4-3,7 %	< 2 %	2-3,5 %	> 3,5 %
6	Cihla	0,1-8,5 %	< 1 %	1-3 %	> 3 %

Přibližné hodnoty vlhkosti dřeva u palivového dřeva			
✓ 6-15	ideální pro vytápění - vysoká výhřevnost		
✓ 16-20	omezené vytápění - nízká výhřevnost		
✗ 21-44	nevhodné pro vytápění - je nutné další sušení		

## Přehled výrobku

- 1 Ochranné víko
- 2 Měřicí kolíky
- 3 Indikátor vlhkosti
- 4 Display
- 5 Zobrazení teploty
- 6 Tlačítko zapnutí/vypnutí a tlačítko uzamčení
- 7 Přihrádka na akumulátor
- 8 Tlačítko vynulování
- 9 Materiál, volič C° a F°
- 10 Symbol uzamčení
- 11 Indikátor akumulátoru
- 12 Číslo materiálu

Pokud je nějaký díl poškozen, obraťte se prosím na svůj market HORNACH.

## Rozsah dodávky

1x Mini vlhkoměr  
2x akumulátory 3 V, typ CR2032

## Symboly

Tento návod k použití si pozorně přečtete a uložte si ho k pozdějšímu nahlédnutí.

## Před prvním použitím

Odstraňte ochrannou fólii z displeje zařízení a vložte 2 přiložené akumulátory (viz obrázek A.).

## Vložení akumulátorů

Pokud se na displeji objeví **11**, je potřeba akumulátory vyměnit. Odšroubujte víko přihrádky na akumulátory (viz obrázek A.), vyjměte staré akumulátory a vložte nové. Ujistěte se, že plochá strana + směřovala nahoru. Víko opětovně zavřete.

**Poznámka:** Naměřené hodnoty budou špatné nebo nepřesné, pokud jsou akumulátory téměř vybité.

## Používání výrobku

1. Stiskněte a podržte tlačítko **6**.
2. Stiskněte a podržte tlačítko **9** pro přepnutí z C° na F°.
3. Stiskněte tlačítko **9** pro volbu čísla materiálu (viz tabulky).
4. Odstraňte ochranné víko **1**.
5. Přitlačte oba měřicí kolíky **2** na materiál, který chcete změřit. Pod 1-2 sekundách se zobrazí výsledek.
6. Stiskněte tlačítko **6** pro zmrazení výsledku na displeji **4**.
7. Pro další měření a odemčení znovu stiskněte tlačítko **6**.
8. Výrobek se automaticky vypne po 60 vteřinách nečinnosti.

## Tlačítko vynulování

Pokud se po zapnutí zařízení na displeji nezobrazí "0,0 %", zařízení potřebuje kalibraci. Pomocí tenkého nástroje opatrně stiskněte tlačítko vynulování **8**.



## Bezpečnostné pokyny

**UPOZORNENIE** Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a všetky pokyny. Pri nedodržaní upozornení a pokynov môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnemu poraneniu. **Všetky upozornenia a pokyny si odložte na budúce použitie.**

### Použitie batérií

- **POZOR!** Nebezpečenstvo výbuchu pri nesprávnej výmene batérií. Vymieňajte len za batérie rovnakého typu. Dávajte pozor na správnu polaritu.
- Nevystavujte batérie (balenie batérií alebo vložené batérie) nadmernému teplu zo slnečného žiarenia, ohňa a pod. Chráňte pred mechanickými otrasmí. Udržia-

vajte v suchu a čistote. Udržiavejte mimo dosahu detí.

- Batérie neotvárajte, nerozoberajte, nerozrezávajte ani neskratujte. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie.
- Nedovoľte, aby došlo k prehĺtnutiu batérie, nebezpečenstvo chemického popálenia. Tento produkt obsahuje gombíkovú/článkovú batériu, ktorá môže pri požití spôsobiť ťažké vnútorné popálenie a viesť k usmrteniu.
- Dodržiavajte bezpečnostné poznámky a ostatné poznámky na batérii a jej balení.
- Presakujúce batérie odstráňte a priechinok na batérie dôkladne vyčistite. Vyhýbajte sa kontaktu s očami a pokožkou.
- Ak sa priestor na batérie nezatvorí, prestaňte používať výrobok a udržiňte ho mimo dosahu detí.

- Ak máte obavy, že mohlo dôjsť k prehĺtnutiu alebo preniknutiu batérie do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

### Účel použitia

Toto zariadenie je určené na meranie úrovni vlhkosti v dreve, betóne, tehľach a iných materiáloch. Zariadenie nie je určené na komerčné použitie. Akékoľvek iné použitie alebo modifikácia na nástroji sa považuje za nevhodné použitie a spôsobí stratu záruky.

## Prehľad produktu

- 1 Ochranné viečko
- 2 Meracie kolíky
- 3 Indikátor vlhkosti
- 4 Displej
- 5 Zobrazenie teploty
- 6 Hlavný spínač a zaisťovacie tlačidlo
- 7 Priechinok na batérie
- 8 Nulovacie tlačidlo
- 9 Materiál, volič C° a F°
- 10 Symbol zámku
- 11 Indikátor batérie
- 12 Číslo materiálu

Ak sú niektoré diely poškodené, obráťte sa na predajňu HORNBACK.

## Rozsah dodávky

1x Mini vlhkomer  
2x 3 V batérie, typ CR2032

## Symbody

Tento návod na použitie si pozorne prečítajte a odložte si ho na budúce použitie.

## Pred prvým použitím

Odstraňte ochrannú fóliu zo zariadenia a vložte pribalené 2 batérie (pozrite obrázok A.).

## Vkladanie batérií

Ak sa na displeji zobrazí symbol **11**, je potrebné vymeniť batérie. Odskrutkujte veko priestoru na batérie (pozrite obrázok A.), vytiahnite staré batérie a vložte nové. Uistite sa, že plochá strana + smeruje nahor. Znova zatvorte veko.

**Poznámka:** Ak sú batérie slabé, namerané hodnoty budú nesprávne alebo nepresné.

## Použitie produktu

1. Stlačte a podržte tlačidlo **6**.
2. Stlačením a podržaním tlačidla **9** prepínate medzi C° a F°.
3. Stlačením tlačidla **9** vyberiete číslo materiálu (pozrite tabuľky).
4. Odstraňte ochranné viečko **1**.
5. Prítlačte oba meracie kolíky **2** oproti materiálu, ktorý chcete merať. Po 1-2 sekundách sa zobrazí výsledok.
6. Stlačením tlačidla **6** zmrázite výsledok na displeji **4**.
7. Opätovným stlačením tlačidla **6** vykonáte ďalšie meranie a odomknutie.
8. Produkt sa automaticky vypne po 60 sekundách nečinnosti.

## Nulovacie tlačidlo

Ak sa po prepnutí zariadenia na displeji nezobrazí „0.0%“, je potrebné ho kalibrovať. Opatrne stlačte tlačidlo **8** pomocou tenkého nástroja.

## Počas merania...

- Dbajte na to, aby sa obidva meracie kolíky **2** dotýkali povrchu materiálu súčasne.
- Podľa potreby na drsných povrchoch zväčšite prítlak na meracie kolíky.
- Na jemných povrchoch vykonajte meranie na ploche, ktorá nie je viditeľná.
- Pred meraním vyčistite vlhké zvyšky na povrchu.
- Odmerajte na niekoľkých miestach a použite priemernú hodnotu.
- Uvedomte si, že soli zvyšujú vodivosť vody. Tieto môže spôsobiť nameranie príliš vysokých hodnôt.
- Odstraňte kôru z palivového dreva a prítlačte meracie kolíky na vlákna na rôznych miestach dreva.

**Pozor!** Meracie kolíky sú ostré a môžu spôsobiť vruby alebo poškodenie.

Č. Materiál	Rozsah merania	Referenčné hodnoty (% podľa hmotnosti)		
		Suché	Hraničná hodnota	Príliš vlhké
1 Materiál na báze dreva	6-44 %	< 12 %	12-15 %	> 15 %
2 Malta, betón	0,2-2,0 %	< 0,6 %	0,6-1,8 %	> 1,8 %
3 Anhydrid	0,5-4,1 %	< 0,5 %	0,5-1 %	> 1 %
4 Cementová malta	0,8-5,1 %	< 2 %	2-5 %	> 5 %
5 Vápenná malta	0,4-3,7 %	< 2 %	2-3,5 %	> 3,5 %
6 Tehla	0,1-8,5 %	< 1 %	1-3 %	> 3 %

Približné hodnoty vlhkosti dreva pre palivové drevo		
✓ 6-15	ideálne na kúrenie - vysoká výhrevnosť	
✓ 16-20	obmedzené kúrenie - nízka výhrevnosť	
✗ 21-44	nevhodné na kúrenie - je potrebné ďalšie sušenie	

## Likvidácia

Logo **prečiarknutého koša s kolieskami** znamená, že je nevyhnutné vykonať separovaný zber odpadových elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Takéto zariadenia môžu obsahovať nebezpečné a ohrozujúce látky. Tieto nástroje sa musia odovzdať na určené zberné miesto na recykláciu OEEZ a **nesmú** sa likvidovať ako netriedený komunálny odpad. Takto pomôžete šetriť prírodné zdroje a chrániť životné prostredie. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade.

Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami a baliacim materiálom, inak hrozí nebezpečenstvo poranenia či udusenía. Takéto materiály bezpečne odložte a zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Použitie batérie sa musia zlikvidovať správnym spôsobom. Špeciálne nádoby na likvidáciu batérií nájdete v predajniach a na komunálnych zberných miestach.

## Technické údaje

Menovité napätie	6 V, 2x 3 V
Typ batérie	CR2032
Prevádzková teplota	0-40 °C
Rozlíšenie pre teplotu	1° C
Rozlíšenie pre drevo	0,1 %
Presnosť teploty	+/- 1 %
Presnosť vlhkosti:	
Stavebný materiál do 1,4 %:	+/-0,1 %
nad 1,4 %:	+/-0,2 %
Drevený materiál do 30 %:	+/-2 %
nad 30 %:	+/-4 %

**Pattfield**  
ERGO TOOLS



6766141

**SV** Översättning av originalbruksanvisningen

**CZ** Překlad originálního návodu k použití

**SK** Preklad pôvodného návodu na použitie

**RO** Traducere a instruciunilor originale

Manufactured for  
**HORNBACK Baumarkt AG**  
**Hornbachstraße 11**  
**76879 Bornheim / Germany**



6766141\_2018/06\_V1.1\_B



## Instrucțiuni privind siguranța

**AVERTIZARE: Citiți toate avertizările de siguranță și toate instrucțiunile.** Ignorarea avertizărilor și nerespectarea instrucțiunilor poate avea ca consecință electrocutare, incendiu și/sau vătămări corporale grave. **Păstrați toate avertizările și instrucțiunile pentru o eventuală utilizare ulterioară.**

### Utilizarea bateriilor

- **PRECAUȚIE!** Încuirea incorectă a bateriilor înseamnă pericol de explozie! La încuirea folosiți numai baterii de același tip. Fiți atent la polaritatea corectă.
- Nu expuneți bateriile (pachetul de baterie sau bateriile montate) la căldura excesivă datorită razelor solare, prin foc, etc. Protejați-i de

## Prezentare generală a produsului

- 1 Capac protector
- 2 Pini de măsurare
- 3 Indicator de umiditate
- 4 Afișaj
- 5 Afișaj temperatură
- 6 Buton ON/OFF (PORNIT/OPRIT) și buton de blocare
- 7 Compartiment baterie
- 8 Buton de resetare
- 9 Selector material, C° și F°
- 10 Simbol blocare
- 11 Indicator baterie
- 12 Număr material

Dacă oricare dintre componente este deteriorată, contactați magazinul dvs. HORNBACK.

## Conținutul livrării

- 1 miniapar de măsurat umiditatea
- 2 baterii de 3 V, de tip CR2032

## Simboluri

Citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru o eventuală utilizare ulterioară.

## Înainte de prima utilizare

Îndepărtați pelicula de protecție de pe ecranul dispozitivului și introduceți cele 2 baterii incluse (vezi figura A.).

șocuri mecanice. Păstrați-le uscate și curate. Nu lăsați la îndemâna copiilor.

- Nu deschideți, dezamblați, tăiați sau scurcircuitați bateriile. Nu folosiți baterii uzate împreună cu cele noi.
- Nu ingerați bateriile, pericol de arsuri chimice. Acest produs conține o baterie tip monedă/celulă, care dacă este înghițită, poate provoca arsuri interne grave și poate duce la pierderea vieții.
- Respectați prevederile de siguranță și celelalte prevederi de pe baterie și ambalaj.
- Scoateți bateriile care curg și curățați bine compartimentul pentru baterie. Evitați contactul cu ochii și pielea.
- În cazul în care compartimentul pentru baterii nu se închide sigur, nu mai utilizați produsul și nu-l lăsați la îndemâna copiilor.

## Introducerea acumulatorilor

În momentul în care pe ecran apare simbolul **11**, trebuie să schimbați bateriile. Deșurubați capacul compartimentului cu baterii (vezi figura A.), scoateți bateriile vechi și introduceți-le pe cele noi. Asigurați-vă că partea plată + este orientată în sus. Închideți capacul la loc.

**Notă:** Dacă nivelul de încărcare al bateriilor este scăzut, valorile măsurate vor fi incorecte sau inexacte.

## Utilizarea produsului

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul **6**.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul **9** pentru a trece de la C° la F°.
3. Apăsați butonul **9** pentru a selecta numărul materialului (vezi tabelele).
4. Îndepărtați capacul protector **1**.
5. Apăsați cei doi pini de măsurare **2** pe materialul pe care doriți să-l măsurați. Rezultatul va apărea după 1-2 secunde.
6. Apăsați butonul **6** pentru a menține rezultatul pe afișaj **4**.
7. Apăsați și mențineți apăsat butonul **6** din nou, pentru o altă măsurătoare și pentru deblocare.
8. După 60 de secunde de inactivitate, aparatul se oprește automat.

## Buton de resetare

Dacă pe ecran nu apare '0.0%' după pornire, dispozitivul trebuie calibrat. Apăsați cu atenție butonul de resetare **8** cu un instrument subțire.

- Dacă aveți suspiciunea că bateriile ar fi fost înghițite sau introduse în oricare parte a corpului cereți imediat ajutorul medicului.

### Utilizare conform destinației

Acest dispozitiv este proiectat pentru măsurarea nivelurilor de umiditate din lemn, beton, cărămidă și alte materiale. Dispozitivul nu este potrivit pentru utilizare comercială. Orice altă utilizare sau modificare a unei se consideră a fi utilizare necorespunzătoare și va anula orice pretenție la prestațiile de garanție.

Nu lăsați copiii să se joace cu pungile de plastic și cu materialele de ambalare din cauza unor posibile accidente sau pericol de sufocare. Țineți aceste materiale la loc sigur sau eliminați-le în mod ecologic.

Bateriile uzate trebuie eliminate corespunzător. Magazinele care vând baterii și punctele de colectare municipale oferă containere speciale pentru eliminarea ecologică a bateriilor.

## În timpul măsurării ...

- Asigurați-vă că ambii pini de măsurare **2** ating suprafața materialului în același timp.
- Dacă este necesar, măriți presiunea pe pini de măsurare în cazul suprafețelor rugoase.
- Pe suprafețele delicate efectuați măsurarea într-un loc care nu este vizibil.
- Îndepărtați reziduurile umede de pe suprafață înainte de măsurare.
- Măsurați în mai multe locuri și faceți o medie.
- Atenție, sărurile pot duce la creșterea conductivității. Aceasta duce la rezultate prea mari.
- Îndepărtați coaja de pe lemnele de foc și apăsați pini de măsurare pe miez, în diferite locuri.

**PRECAUȚIE!** Pini de măsurare sunt ascuțiți și pot produce deteriorări.

Nr.	Material	Domeniu de măsurare	Valori de referință (% în greutate)		
			Uscat	La limită	Prea umed
1	Material pe bază de lemn	6-44 %	< 12 %	12-15 %	> 15 %
2	Mortar, beton	0,2-2,0 %	< 0,6 %	0,6-1,8 %	> 1,8 %
3	Anhidride	0,5-4,1 %	< 0,5 %	0,5-1 %	> 1 %
4	Mortar ciment	0,8-5,1 %	< 2 %	2-5 %	> 5 %
5	Var mortar	0,4-3,7 %	< 2 %	2-3,5 %	> 3,5 %
6	Cărămidă	0,1-8,5 %	< 1 %	1-3 %	> 3 %

Valori aproximative ale umidității pentru lemnul de foc		
✓ 6-15	ideal pentru încălzire - valoare termică înaltă	
✓ 16-20	încălzire limitată - valoare termică joasă	
✗ 21-44	nu se pretează pentru încălzire - este necesară uscarea	

## Eliminarea ca deșeu

Simbolul **pubelei cu roți barate cu două linii în X** indică faptul că echipamentele electrice și electronice de aruncat trebuie colectate separat. Aceste echipamente pot conține substanțe periculoase și care prezintă risc. Aceste unelte trebuie returnate la punctul de colectare prevăzut pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice de aruncat și **nu** pot fi eliminate ca deșeu urban nesortat. Procedând astfel contribuiți la păstrarea resurselor și protejarea mediului înconjurător. Pentru mai multe informații luați legătura cu autoritățile locale.

Nu lăsați copiii să se joace cu pungile de plastic și cu materialele de ambalare din cauza unor posibile accidente sau pericol de sufocare. Țineți aceste materiale la loc sigur sau eliminați-le în mod ecologic.

Bateriile uzate trebuie eliminate corespunzător. Magazinele care vând baterii și punctele de colectare municipale oferă containere speciale pentru eliminarea ecologică a bateriilor.

## Date tehnice

Tensiunea nominală	6 V, 2x 3V
Tip acumulator	CR2032
Temperatura de utilizare	0 - 40 °C
Rezoluția pentru temperatură	1° C
Rezoluția pentru lemn	0,1 %
Acuratețe temperatură	+/- 1 %
Acuratețe umiditate:	
Material de construcții sub 1,4 %:	+/- 0,1 %
peste 1,4 %:	+/- 0,2 %
Material lemnos sub 30 %:	+/- 2 %
peste 30 %:	+/- 4 %