



Používejte ochranné pomůcky, ochranu sluchu, ochranný oděv, ochranu zraku a ochranu dýchacích cest.

---



Vždy se řiďte bezpečnostními informacemi.

---

Řezací kotouče používejte pouze k řezání, nepoužívejte je k broušení.

---

Před každým použitím zkontrolujte, zda není kotouč poškozený, nemá praskliny nebo neobvykle zbarvená místa. Nikdy nepoužívejte poškozený kotouč.

---

Zkontrolujte, že otáčky vyznačené na stroji nejsou vyšší než otáčky vyznačené na kotouči. Nepoužívejte kotouč, pokud jsou otáčky na něm vyznačené nižší než otáčky stroje, nebo pokud nejsou na kotouči uvedeny.

---

Zkontrolujte, zda má kotouč velikost upínacího otvoru kotouče vhodnou pro používaný stroj. Upněte kotouč tak, aby se směr otáčení vyznačený šipkou na kotouči shodoval se směrem otáčení stroje.

---

Mějte na stroji vždy nasazený ochranný kryt.

---

Obrobek vždy bezpečně upevněte. Nikdy neřezejte volně pohyblivý obrobek. Zabezpečte, aby při řezu materiál nesevřel kotouč.

---

Řezejte vždy pouze v přímém směru, aby na kotouč nepůsobily nadměrné boční síly.

---

Řezejte volně, netlačte na kotouč. Pokud kotouč kmitá, okamžitě přestaňte řezat.

---

Pravidelně chlaďte kotouč, při provozních otáčkách, bez zátěže, mimo řez.

---