

Před použitím přípravků důkladně protřepejte. Přípravek nastříkejte ze vzdálenosti cca 10 – 25 cm na ošetřovanou plochu. Nechte 1 – 2 minuty působit a uvolněnou barvu setřete hadrem. Pokud je znečištění stále patrné nebo při čištění porézních materiálů postup opakujte, příp. použijte kartáček. Vzhledem k silnému působení rozpouštědla může dojít k narušení některých materiálů, proto před aplikací vyzkoušejte odolnost materiálu vůči rozpouštědlu na méně viditelném místě. V případě porézních materiálů je možnost vzniku barevné mapy.

Skladovatelnost: při +5 °C až +25 °C doba skladování 48 měsíců od data výroby uvedeném na obalu.

Pred použitím pripravok dôkladne pretrepte. Prípravok nastriekajte zo vzdialenosti cca 10 – 25 cm na ošetrovanú plochu. Nechajte 1 – 2 minúty pôsobiť a uvoľnenú farbu zotrite handrou. Ak je znečistenie stále viditeľné alebo pri čistení poréznych materiálov postup opakujte, príp. použite kefku. Vzhľadom k silnému pôsobeniu rozpúšťadla môže dôjsť k narušeniu niektorých materiálov, preto pred aplikáciou vyskúšajte odolnosť materiálu voči rozpúšťadlám na menej viditeľnom mieste. V prípade poréznych materiálov je možnosť vzniku farebnej mapy.

Skladovateľnosť: pri +5°C až +25°C doba skladovania 48 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale.