

Technický prospekt



HORNBACH Podlahový Vosk

- ✓ **dodává hedvábný lesk**
- ✓ **odpuzuje nečistotu a vodu**
- ✓ **rychleschnoucí**

Vlastnosti

Přírodní pečující vosk s lehkým medovým zabarvením.

- interiér
- prodyšný
- přirozený vzhled dřeva

Účel použití

Ideální na neošetřené, naolejované, navoskované dřevěné a korkové podlahy, neglazované keramické dlaždice, terakotové dlaždice, linoleum bez povrchové úpravy a nábytek.

Odstín barvy

Bezbarvý

Stupeň lesku

Hedvábný lesk

Obsažené látky

Olej z vlašských ořechů, saflorový olej, karnaubský vosk, včelí vosk, přírodní pryskyřičné estery, sikativy. Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 400 g/l (kategorie A/e od roku 2010).

GIS-Code

-

Označení

-

Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Jen do interiérů.

Ředidlo

Používat neředěný.

Vydatnost

Cca 5 – 15 g/m² v závislosti na charakteru podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušebního nátěru na objektu.

Zasychání

Po 6 - 12 hod. přešetřete ve směru vláken hubkou / padem nebo hadříkem. Lze používat za 1 den, plné zatížení možné za 1 týden. Během schnutí zabezpečte optimální přívod čerstvého vzduchu (přip. ventilátorem), abyste zabránili vzniku zápachu.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



Nástroje

Bavlněný hadřík, který nepouští vlákna, lešticí hubka / pad.

Čištění nástrojů

Čištění nástrojů okamžitě po použití čističem na štětce nebo univerzálním rozpouštědlem.

Provedení nátěru

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, nemastný a bez prachu a nesmí být savý. Staré nátěry, které uzavírají póry, bezesbytku odstraňte. Savé plochy předem ošetřete Hornbach tvrdým olejem nebo tvrdým voskovým olejem. Pomocí bavlněného hadříku, který nepouští vlákna, naneste velmi tenkou vrstvu, ihned rovnoměrně rozetřete. Po 6 - 12 hod. přešetřete ve směru vláken hubkou / padem nebo hadříkem. První týden neomývejte (neotírejte za vlhka).

Důležitá upozornění

Nezpracovávejte při teplotě pod +16 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Skladujte v chladu, suchu, bez mrazu a pevně uzavřeny.

Nezapomeňte: Hadříky a pady nasáklé výrobkem se mohou vznítit. Proto je uchovávejte v pevně uzavřených ohnivzdorných plechových obalech nebo je před odhozením nechte rozložené uschnout na vzduchu (venku).

Bezpečnostní pokyny

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstranění

P501 Tento výrobek a jeho obal odevzdejte ve sběrně nebezpečných odpadů. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.