

Návod na lepení samolepicí zakončovací pásky na tapety

Pomůcky, které budete potřebovat:

- Samolepicí zakončovací pásku (okrajovou lištu)
 - Nůžky nebo ostrý nůž
 - Měkký hadřík nebo váleček
 - Měřicí pásmo nebo pravítko
 - Tužku (volitelně)
 - Čistý suchý hadr nebo čisticí prostředek bez mastnoty
-

Postup krok za krokem:

1. Příprava povrchu

- Ujistěte se, že tapeta je **zcela suchá a čistá**.
 - Okraj, kam budete pásku lepit, očistěte **od prachu, mastnoty nebo zbytků lepidla**.
 - Pokud je povrch nerovný nebo se odlupuje, doporučuje se ho nejdříve opravit.
-

2. Změření a nařezání pásy

- Změřte délku místa, kam chcete pásku umístit (např. horní hrana tapety, roh, přechod mezi tapetou a stropem nebo lištou).
 - Odstříhněte si pásku na požadovanou délku pomocí nůžek nebo ostrého nože.
 - Pokud potřebujete rohy (např. 90°), můžete pásku seříznout šikmo (tzv. **pokosový řez**) pro estetičtější spoj.
-

3. Přilepení pásy

- Odlepte malý kousek ochranné fólie ze zadní strany pásy.
 - Přiložte pásku na začátek plochy a **postupně odlepujte fólii**, přitom pásku přitlačujte na místo.
 - **Vyhladte pásku** měkkým hadříkem nebo válečkem, abyste zabránili vzniku bublinek.
 - Lepte pomalu a rovně — případné odlepení a opětovné přilepení může snížit přilnavost.
-

4. Zakončení a detaily

- Konce pásy můžete začistit tak, že je mírně přetáhnete za roh a ustříhnete přesně.
 - Pokud páska končí na viditelném místě, zkuste řez vést co nejpřesněji a pod úhlem pro čistší vzhled.
-

✓Tipy pro lepší výsledek:

- Lepení provádějte při **pokojevé teplotě** (ideálně mezi 18–25 °C).
- Pokud je páska tuhá, můžete ji lehce **nahřát fénem**, aby byla tvárnější.
- Nepoužívejte pásku na vlhké, prašné nebo mastné povrchy — výrazně to snižuje její životnost.