

Język czeski
Uživatelský manuál

A. Seznam kontrolních bodů:

Během pravidelné kontroly je nutné provést následující úkony:

- 1) zkontrolovat, zdali nejsou obě štěřiny (svislé stojny) žebříku/Stupňové stoličky ohnuté, zkroucené, prohnuté, popraskané nebo shnilé;
- 2) zkontrolovat, zdali jsou štěřiny v pořádku hlavně v místech uchycení zbylých částí;
- 3) zkontrolovat, na místě všechny uchycení (obvykle nýty, montážní spony a šrouby); zdali nejsou povolené nebo rezavé;
- 4) zkontrolovat, zdali jsou všechny příčle na svých místech; zdali nejsou povolené, nadměrně opotřebované, rezavé nebo poškozené;
- 5) zkontrolovat, zdali nejsou poškozené nebo rezavé závěsy mezi přední a zadní částí žebříku/Stupňové stoličky;
- 6) zkontrolovat, zdali jsou blokovací držáky v horizontální poloze; zdali jsou všechny zadní spojovací lišty a rohové blokády na svém místě; zdali nejsou ohnuté, povolené, zrezivělé nebo poškozené;
- 7) zkontrolovat, zdali jsou všechny háčky příčlí jsou na svém místě, zdali nejsou poškozené, povelné nebo zrezivělé; jestli fungují tak jak mají;
- 8) zkontrolovat, zdali jsou kolejnice na svých místech, jestli nejsou poškozené, povolené, nadměrně opotřebované nebo zrezivělé, jestli fungují tak jak mají;
- 9) zkontrolovat, zdali jsou všechny stabilizační paty žebříku/Stupňové stoličky na svém místě; jestli nejsou povolené, nadměrně opotřebované, zrezivělé nebo poškozené;
- 10) zkontrolovat, zdali žebřík není zašpiněný, (např: od bláta, barvy, oleje nebo mastnoty);
- 11) zkontrolovat, zdali jsou namontované blokovací držáky, jestli nejsou poškozené, zrezivělé a obecně fungují tak jak mají;
- 12) zkontrolovat, zdali je plošina správně smontovaná a nechybějí zde žádné části; jestli uchycení není poškozené nebo zrezivělé.

Pokud výsledek z výše uvedených činností nebude zcela uspokojivý, tak se NEDOPORUČUJE žebřík používat.

B. Základní bezpečnostní označení a pokyny k používání všech žebříků:

- 1) Pozor na pád z žebříku/Stupňové stoličky.
- 2) Je nutné zkontrolovat pokyny k používání.
- 3) Po obdržení žebříku/Stupňové stoličky je nutné jej zkontrolovat. Před každým použitím žebříku/Stupňové stoličky je nutné provést vizuálně zkontrolovat, jestli není žebřík poškozený a je možné jej bezpečně používat. Poškozený žebřík je zakázán používat.
- 4) Maximální přípustné zatížení
 - 4a) 125kg (viz příslušná ikona žebříku / Stupňové stoličky)
 - 4b) 150kg (viz příslušná ikona žebříku / Stupňové stoličky)
- 5) Nepoužívat žebřík na nerovném nebo nestabilním povrchu.
- 6) Nenaklánět se příliš daleko.
- 7) Nerozkládat žebřík na špinavém nebo mokřém povrchu.
- 8) Maximální počet uživatelů.
- 9) Vylézt a slézt ze žebříku/Stupňové stoličky pouze s tváří nasměrovanou k žebříku.
- 10) ***Pevně se držet žebříku během lezení. Je nutné se držet žebříku během celé pracovní činnosti nebo být velice opatrný, pokud to není možné.**
- 11) Doporučuje se vyhnout práci, která zatěžuje boční část žebříku/Stupňové stoličky jako např: provrtávání pevného materiálu.
- 12) Nemanipulovat s těžkými nebo složitými věcmi během používání žebříku/Stupňové stoličky.
- 13) Nepoužívat nevhodnou obuv při používání žebříku/Stupňové stoličky.
- 14) Před použitím žebříku/Stupňové stoličky se uživatel musí ujistit, že je v uspokojivé kondici, aby mohl žebřík používat. Použití žebříku/Stupňové stoličky při určitých zdravotních stavech nebo medikaci, při nemírném použití alkoholu nebo drog může být velice nebezpečné.
- 15) Nezůstávat na žebříku/Stupňové stoličky dlouhou dobu bez přestávky (únava představuje riziko).
- 16) Vyvarovat se zničení žebříku/Stupňové stoličky během přepravy pomocí vhodného uchycení nebo umístění
- 17) Ujistit se, že žebřík je vhodný pro předem určenou pracovní činnost.
- 18) Nepoužívat žebřík znečištěný např: od (barvy, bláta, oleje, nebo sněhu).
- 19) Nepoužívat žebřík venku při nepříznivých povětrnostních podmínkách jako například silný vítr.

- 20) V případě profesionálního používání žebříku/Stupňové stoličky na pracovišti by mělo dojít k posouzení rizika s ohledem na legislativu země používání.
- 21) Během nastavení žebříku/Stupňové stoličky je nutné brát v potaz riziko střetu žebříku/Stupňové stoličky například s chodcem, vozidlem nebo dveřmi. Pokud je to možné, tak je nutné zabezpečit dveře (ale ne únikovou požární cestu) a okna v pracovním prostoru.
- 22) Pozor na elektrický proud. Je nutné identifikovat veškeré elektrické nebezpečí např: v oblasti vedení vysokého napětí nad hlavou uživatele žebříku/Stupňové stoličky nebo v oblasti jiných nebezpečných elektrických zařízeních a nepožívat tedy žebřík v případě nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- 23) Používat nevodivé žebříky pro nevyhnutelnou práci pod elektrickým napětím.
- 24) Použití žebříku/Stupňové stoličky jako přechodového můstku je zakázáno.
- 25) Neměnit strukturu žebříku/Stupňové stoličky.
- 26) Nemanipulovat s žebříkem během stání na něm.
- 27) Dát si pozor na vítr v případě používání žebříku/Stupňové stoličky na venku.
- 28) ***Pokud je žebřík vybavený stabilizační traversou, dodávanou společně se žebříkem tak je nutné ji namontovat ještě před prvním použitím. Podrobnější informace by se měly nacházet v návodu.**
- 29) Žebřík pro domácí použití. (viz příslušná ikona žebříku / Stupňové stoličky)
- 30) Žebřík pro profesionální použití. (viz příslušná ikona žebříku / Stupňové stoličky)
- 31) Používejte žebřík ve správné poloze.

D. Dodatečně bezpečnostní označení a pokyny k používání volně stojícího žebříku/Stupňové stoličky:

- 1) Nepřestupovat z boční strany žebříku/Stupňové stoličky na jiný povrch.
- 2) Před použitím celkově rozložit.
- 3) ***Používat žebřík pouze s přidržovacím zařízením.**
- 4) ***Volně stojící žebřík by neměl být používán jako jednodílný žebřík, ledaže má tento žebřík speciálně navrženou konstrukci pro tuto práci.**
- 5) ***Je zakázáno stoupat na dva nejvyšší stupně / příčle volně stojícího žebříku/Stupňové stoličky, který nemá plošinu nebo ochranný koš.**
- 6) ***Každá vodorovná plocha volně stojícího žebříku/Stupňové stoličky, která nebyla konstrukčně navržena, aby se na ní mohlo stát (např: plastová pracovní deska) by měla být označena, pouze ale jestli to daná konstrukce žebříku/Stupňové stoličky vyžaduje.**

H. Opravy, údržba a skladování:

- 1) Opravu a údržbu by měly provádět pouze kvalifikovaní pracovníci v souladu s pokyny výrobce.
POZOR, Kvalifikovaný personál tvoří osoby, které mají odpovědné dovednosti k vykonávání oprav nebo údržby např: pomocí školení od výrobce.
- 2) Pro opravu a výměnu takových částí jako jsou například: paty, je nutné kontaktovat výrobce nebo distributora.
- 3) Žebříky by měl být skladovány v souladu s pokyny výrobce.
- 4) Žebříky vyrobené kompletně nebo jen z části z termoplastů, polyesteru nebo ze zpevněného plastu by měli být chráněny před přímým slunečním zářením.
- 5) ***Žebříky vyrobené ze dřeva musejí mít skladované na suchém místě. Je zakázané na ně nanášet nepromokavý nebo jiný krycí nátěr.**