

Před použitím protřepejte. Leštění nanášejte pomocí suchého hadříku na suchý, čistý a chladný lak v tenké a rovnoměrné vrstvě. Po zaschnutí doleštíte pomocí lehkého tlaku suchým měkkým leštícím hadříkem. Nepoužívejte na sluncem rozpálený lak. Nepřetírejte gumové a pryžové části. Chraňte před mrazem.

Skladovatelnost: při +5 °C až +25 °C doba skladování 4 roky od data výroby uvedeném na obalu.

Pred použitím pretrepte. Leštenku nanášajte pomocou suchej handričky na suchý, čistý a chladný lak v tenkej a rovnomernej vrstve. Po zaschnutí doleštíte pomocou ľahkého tlaku suchou mäkkou leštiacou handričkou. Nepoužívajte na slnkom rozpálený lak. Nepretierajte gumové a gumené časti. Chráňte pred mrazom.

Skladovateľnosť: pri +5 °C až +25 °C doba skladovania 4 roky od dátumu výroby uvedenom na obale.