

Před použitím přípravku protřepejte. Přípravek naneste na čistěný povrch suchým hadrem nebo aplikujte přímo. Uvolněnou špinu nechte okapat nebo setřete suchým hadrem. Při silném znečištění postup opakujte. Chraňte před mrazem.

Skladovateľnosť: při +5 °C až +25 °C doba skladování 48 měsíců od data výroby uvedeném na obalu.

Pred použitím pripravok pretrepte. Prípravok naneste na čistený povrch suchou handričkou alebo aplikujte priamo. Uvoľnenú špinu nechajte odkvapkať alebo zotrite suchou handrou. Pri silnom znečistení postup opakujte. Chráňte pred mrazom.

Skladovateľnosť: pri +5 °C až +25 °C doba skladovania 48 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale.