

Oleyna pracovní desky /Oleyna pracovní desky

Pro trvalé povrchové úpravy a odolné
povrchy

Popis produktu

Oblast použití	K impregnaci neošetřených a naolejovaných kuchyňských desek a nábytkových povrchů vystavených většímu namáhání.
Vlastnosti produktu	■ Vhodné pro styk s potravinami ■ Odpuzuje vodu a nečistoty ■ Vysoce odolné proti skvrnám
Velikost balení	0.25 l / 0.75 l

Zpracování

Způsob aplikace	Zpracování štětcem nebo hadříkem. Natírání: K nanášení štětcem používejte štětce na lazury s přírodními štětinami. Hadřík: Použijte čistý bavlněný hadřík, který nepouští vlákna.
Systémová skladba	Olej na pracovní desky naneste neředěný a rovnoměrně štětcem, hadříkem, houbou nebo válečkem. Po cca 15–20 minutách přebytečný olej setřete čistým hadříkem, který nepouští vlákna, a olej vmasírujte. Alternativně lze k tomuto účelu použít také bílý olejový polštářek. Obvykle stačí jedna aplikace. Pokud však povrch dřeva není nasáklý, lze tento postup opakovat i následující den po zaschnutí. Připravte správně podklad - viz kapitola „Podklady a jejich příprava“.
Pracovní teplota	Teplota povrchu a okolní teplota musí být při zpracování a během schnutí minimálně +16 °C. Nezpracovávejte při teplotách nad +25 °C.

Instrukce pro zpracování	■ Upozornění: Výrobek schne oxidačně. U tkanin, které byly nasáklé oxidačními sušícími prostředky, hrozí nebezpečí samovznícení. Namočené tkaniny rozložte, aby uschly. Skladujte v uzavřených kovových nádobách nebo pod vodou. ■ Před použitím dobře protřepejte nebo promíchejte. ■ Na přilehlých plochách používejte pouze materiál z jedné výroby (šarže). ■ Neaplikujte na přímém slunečním světle. ■ Během zpracování a schnutí v interiéru zabezpečte dostatečné větrání. ■ Produkt schne oxidativně a k zaschnutí potřebuje dostatek kyslíku ze vzduchu. Při stagnujícím vzduchu pracujte s ventilátorem. ■ Konečné broušení by mělo být provedeno zrnitostí P180 až max. P240.
Spotřeba	Spotřeba se může lišit v závislosti na savosti podkladu a způsobu aplikace. Přesnou spotřebu doporučujeme ověřit aplikací na zkušební plochu.
Ředění	Produkt je připravený k použití. Používejte v neředěném stavu.
Doba schnutí	Při +20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti: Lze přetřít po cca 12–16 hodinách. Zcela zaschne přibližně za 7–10 dní. Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se tyto časy mění.
Čištění nástrojů	Okamžitě po použití očistěte vodou, případně s přídavkem saponátu.
Obecné informace	■ Je třeba dodržovat technické listy produktů uvedených v tomto návodu. ■ U ploch, které jsou vystaveny zvýšenému namáhání, je třeba počítat s kratšími intervaly renovace. ■ Vyhnete se mechanickému namáhání povrchů a stříkající vodě během sušení. ■ Vzhledem k různorodosti podkladů a dalších ovlivňujících faktorů je vhodné v některých případech před aplikací vytvořit zkušební plochu. ■ Dřevo je přírodní surovina. I stejné druhy dřeva se mohou značně lišit dle původu, nasákavosti a odstínu, takže výsledek transparentního nebo lazurovacího nátěru může být rozdílný. Konečný odstín závisí na přirozené barvě dřeva. ■ V případě dřeva z listnatých stromů s makropóry, např. dub, musíte počítat se zkrácenými intervaly renovace. ■ K docílení dlouhé životnosti nátěru by se měl nátěr minimálně 1x za rok zkontrolovat ohledně případného poškození. Poškození musí být profesionálně odstraněno. ■ Pigmentované oleje na dřevo poskytují speciální ochranu proti UV záření, a tím i proti předčasnému šednutí dřeva.

Substráty a jejich předběžná úprava

Podklad	Podklad musí být bez nečistot, separačních látek, čistý, suchý, nosný a musí odpovídat obecně uznávaným technologickým pravidlům. Musí být dodrženy platné technické listy BFS a VOB, část C, DIN 18363 Malířské a lakýrnické práce.
Poznámka	Dřevěné povrchy brouste ve směru vláken. Ostré hrany dřeva je třeba zaoblit. Zbytková vlhkost dřeva nesmí u rozměrově stabilních prvků překročit 15 % a u prvků s omezenou rozměrovou stabilitou 18 %.

Informace o výrobku

Složení podle VdL	Směs z tungového oleje, lněného standolového oleje a kalafuny, lakového lněného oleje, leukofylitu, sójového standolového oleje, oxidu zinečnatého, bentonitu a sušidel bez obsahu kobaltu a jeho polymerů
GISCODE	Ö10
Skladování	Vždy v suchu, chladu, ale bez mrazu. Nádoby udržujte vždy těsně uzavřené.
Likvidace	V souladu s místními úředními předpisy. Zaschlé zbytky produktu lze vyhodit do běžného komunálního odpadu Kód odpadu podle AVV: 080112
Další bezpečnostní pokyny	Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Při zpracování produktu nejezte, nepijte a nekuřte. Při broušení použijte prachový filtr P2.

Technický list

Oleyna pracovní desky /

Oleyna pracovní desky



Tento technický list byl vytvořen na základě současného stavu techniky a zkušeností našich aplikačních technologií. Vzhledem k různým možným podkladům a objektovým podmínkám nezbavuje informace v tomto technickém listu uživatele povinnosti vyplývající z obecných pravidel aplikace, tj. nezávisle zkontrolovat vhodnost a použitelnost materiálu (například zkušební aplikací, atd.) před zamýšleným použitím. U aplikací, které nejsou jasně uvedeny v této příbalové informaci, nemůžeme přijmout odpovědnost. Před aplikací kontaktujte naše oddělení pro aplikace. To platí zejména pro kombinace s jinými výrobky. Po vydání nového technického listu ztrácí platnost všechny jeho předchozí verze.



HORNBAACH Baumarkt AG

Hornbachstrasse 11

76879 Bornheim / Německo

Tel. +49 6348 6000

HORNBAACH Baumarkt (Schweiz) AG

Schellenrain 9

6210 Sursee / Švýcarsko

Tel. +41 41929 6262

7015653002