

**SOUDAKRAT AKRYLÁTOVÁ PENETRACE**

Soudakrat Akrylátová penetrace S 2802 je základní penetrační nátěr pro zvýšení přilnavosti následných nátěrů na savé podklady jako omítky a jiné minerální podklady, cihly, pórobeton, dřevo, dřevotřískové a cementotřískové desky apod.

**Technická data:**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Báze</b>                    | styren-akrylát          |
| <b>Vzhled</b>                  | mléčná kapalina         |
| <b>Měrná hmotnost</b>          | 1,02 kg/l               |
| <b>Aplikační teplota</b>       | +5°C až +30°C           |
| <b>Obsah netěkavých složek</b> | min. 10%                |
| <b>Vydatnost</b>               | 5-10m <sup>2</sup> /1kg |

**Charakteristika:**

- připraven k okamžitému použití
- zvyšuje přilnavost následných vrstev
- sjednocuje savost porézních podkladů
- snižuje spotřebu nátěrové hmoty
- zlepšuje kryvost aplikovaných barev

**Příklady použití:**

- základní nátěr sádkokartonu
- zvýšení přilnavosti vyrovnávacích stěrek na stěny
- snížení prašnosti betonových podlah
- penetrační nátěr omítek
- zvýšení přilnavosti následných vrstev nebo lepicích hmot na výrobky z pórobetonu

**Provedení:**

*Barva:* transparentní (po zaschnutí)

*Balení:* plastové láhve 1kg, kanystry 5kg, 10kg

**Skladovatelnost:**

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

**Podklady:**

*Vhodné povrchy:* všechny porézní stavební materiály

*Stav povrchu:* čistý, suchý, bez prachu a mastnoty

*Příprava:* zvláštní příprava povrchu není vyžadována

**Vždy doporučujeme provést předběžný test kompatibility.**

**Pracovní postup:**

*Nanášení:* Penetrační roztok doporučujeme nanášet štětcem, válečkem nebo stříkáním v dodávané konzistenci. Při penetraci velmi savých podkladů jako např. pórobeton je možno ředit 1:2 až 1:4 s vodou a nanášet ve dvou vrstvách. Pro aplikaci uzavíracího nátěru (beton, omítka) nanášejte nátěr neředěný. Před nanášením následných vrstev nechte schnout min. 4 hod. *Aplikační teplota:* +5°C až +30°C, v exteriéru nepracujte v případě předpokladu příchodu deště nebo mrazu do úplného zaschnutí nátěru.

*Čištění:* ihned po aplikaci vodou, po zaschnutí lze odstranit pouze mechanicky.

**Bezpečnost:**

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz Bezpečnostní list výrobku a údaje uvedené na etiketě.