

Technický prospekt



¶ HORNBACH Podlahový Vosk

- ✓ **dodává hedvábný lesk**
- ✓ **odpuzuje nečistotu a vodu**
- ✓ **rychleschnoucí**

Vlastnosti

Přírodní pečující vosk s lehkým medovým zabarvením.

- interiér
- prodyšný
- přirozený vzhled dřeva

Účel použití

Ideální na neošetřené, naolejované, navoskované dřevěné a korkové podlahy, neglazované keramické dlaždice, terakotové dlaždice, linoleum bez povrchové úpravy a nábytek.

Odstín barvy

Bezbarvý

Stupeň lesku

Hedvábný lesk

Obsažené látky

Slunečnicový olej, lněný olej, přírodní pryskyřičné estery, karnaubský vosk, včelí vosk, sikativy.

GIS-Code

-

Označení

-

Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Jen do interiérů.

Ředidlo

Používat neředěný.

Vydatnost

Cca 5 – 15 g/m² v závislosti na charakteru podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušebního nátěru na objektu.

Zasychání

Po 6 - 12 hod. přešetřte ve směru vláken hubkou / padem nebo hadříkem. Lze používat za 1 den, plné zatížení možné za 1 týden. Během schnutí zabezpečte optimální přívod čerstvého vzduchu (příp. ventilátorem), abyste zabránili vzniku zápachu.

Nástroje

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



Bavlněný hadřík, který nepouští vlákna, lešticí hubka / pad.

Čištění nástrojů

Čištění nástrojů okamžitě po použití čističem na štětce nebo univerzálním rozpouštědlem.

Provedení nátěru

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, nemastný a bez prachu a nesmí být savý. Staré nátěry, které uzavírají póry, bezzbytku odstraňte. Savé plochy předem ošetřete Hornbach tvrdým olejem nebo tvrdým voskovým olejem. Pomocí bavlněného hadříku, který nepouští vlákna, naneste velmi tenkou vrstvu, ihned rovnoměrně rozetřete. Po 6 - 12 hod. přešetřete ve směru vláken hubkou / padem nebo hadříkem. První týden neomývejte (neotírejte za vlhka).

Důležitá upozornění

Nezpracovávejte při teplotě pod +16 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Skladujte v chladu, suchu, bez mrazu a pevně uzavřeny.

Nezapomeňte: Hadříky a pady nasáklé výrobkem se mohou vznítit. Proto je uchovávejte v pevně uzavřených ohnivzdorných plechových obalech nebo je před odhozením nechte rozložené uschnout na vzduchu (venku).

Bezpečnostní pokyny

Doplňující informace: Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 400 g/l (kategorie A/e od roku 2010).

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal odevzdejte na místo k uložení nebezpečného odpadu. Pracovní materiály nasáknuté voskem, jako např. hadry na čištění, houby, brusný prach atd. uchovávejte ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ve vodě a následně zlikvidujte, z důvodu obsahu rostlinného oleje hrozí nebezpečí samovznícení. Produkt sám o sobě není samozápalný. Při zasychání zajistěte dostatečné větrání. S ohledem na použité přírodní suroviny se může objevit zápach typický pro daný druh obsažené suroviny.

Skladování

Přepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Skladujte v chladu a suchu. Načatá balení uchovávejte dobře uzavřená.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.