



CLEAN R581 ANTI SULFAT

ODSTRAŇOVAČ SANYTRU

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Sanace vlhkého zdiva
- Váže škodlivé soli
- Flankovací
- Účinný
- Vysoká penetrace

POPIS VÝROBKU

CLEAN R581 ANTI SULFAT, který proniká hluboko do podkladu, reaguje s mnoha ve vodě rozpustnými solemi ve zdivu. **CLEAN R581 ANTI SULFAT** přeměňuje tyto škodlivé soli na reakční produkty nerozpustné ve vodě, takže podklad je zbaven rozpustných solí.

OBLASTI POUŽITÍ

CLEAN R581 ANTI SULFAT se používá k ošetření vlhkého, solí znečištěného zdiva. **CLEAN R581 ANTI SULFAT** se používá jako doprovodné opatření při sanaci zdiva a následné hydroizolaci suterénů tak, aby se

z. Hydraulický proces tuhnutí následných minerálních nátěrů nebyl narušen např. stavebně škodlivými solemi. **CLEAN R581 ANTI SULFAT** lze použít i na prostupy sazí v komínech, aby následné minerální tmely nebyly při procesu tuhnutí narušeny částicemi sazí.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Minerální podklad musí být pevný, suchý a savý. Podklad musí být zbaven sádry, asfaltu, tuků a olejů, prachu a barev. Stávající omítka kontaminovaná solí musí být zcela odstraněna, rozpadající se spáry musí být vyškrábány. Poté všechny uvolněné části očistěte ocelovým kartáčem. Vápenné a pojivové nátěry se musí odfrézovat nebo opískovat.

ZPRACOVÁNÍ

CLEAN R581 ANTI SULFAT se nanáší ve dvou vrstvách na celý povrch štětcem nebo vhodným stříkacím zařízením. První vrstva se nanáší přípravkem **CLEAN R581 ANTI SULFAT** zředěným v poměru 1:1 s vodou, dokud není zdivo nasycené. Po zaschnutí této vrstvy (6 až 18 hodin) se nanese druhá vrstva neředěného přípravku **CLEAN R581 ANTI SULFAT**, dokud není zdivo nasycené.



POZNÁMKY PRO NÁSLEDNOU PRÁCI

Nejdříve po 24 hodinách od druhého nátěru odstraňte kartáčem zbytky, které na povrchu zůstaly, a naneste nátěr např. speciálního hydroizolačního systému **AQUASTOPP** nebo **BLOCK X701 TERRA 2K FLEX**.

POZNÁMKY

Nepoužívejte **CLEAN R581 ANTI SULFAT** na obnažené zdivo. **CLEAN R581 ANTI SULFAT** není trvalou solnou bariérou. Aby se zabránilo dalšímu výkvětu, jsou nutná další opatření (např. pomocí **BLOCK X701 TERRA 2K FLEX** nebo speciálního hydroizolačního systému).

ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍHO ZAŘÍZENÍ

Nářadí a znečištěné plochy je třeba ihned po použití očistit vodou.

SKLADOVÁNÍ

Chladné a suché. Citlivé na mráz. Skladovatelnost přibližně 12 měsíců v původním obalu.

ZPŮSOB DODÁNÍ

5 kg číslo zboží 30625033

TECHNICKÁ DATA

Barva	Bezbarvý
Hustota	přibližně 1 g/ml
Pracovní teplota	+5°C až +25°C
Spotřeba	V závislosti na savosti podkladu se pohybuje mezi 0,5 až 1,0 kg/m ² . Před ošetřením se doporučuje zřídit malou zkušební plochu, aby se zjistila potřeba použití přípravku CLEAN R581 ANTI SULFAT .



Tímto návodem vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí založených na našich testech a zkušenostech. Vzhledem k množství možných aplikací a podmínkám skladování a zpracování našich výrobků, které jsou mimo naši kontrolu, však nemůžeme v jednotlivých případech zaručit výsledek zpracování. Proveďte si vlastní testy. Mírné zabarvení tmelů je možné pod vlivem UV záření. Mírné barevné odchylky mezi jednotlivými šaržemi způsobené technologií výrobku. Neposkytujeme žádnou záruku na absolutní věrnost barev. Pro každý projekt používejte materiál ze stejné šarže. Naše technické a obchodní poradenství je vám k dispozici.

Zveřejněním tohoto datového listu pozbývají všechna předchozí vydání platnosti.

Vydání: 08.23

Bostik GmbH

Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH

Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

